



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR  
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo  
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo:	2023/2023
Fls.:	08
Rubrica:	

## ESTUDOS PRELIMINARES

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E. VAGNO VIEIRA DE MELO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM LUGAR/MA.

JOÃO BATISTA DE  
FREITAS SERRA  
CPF:883.591.313-68

Assinado de forma digital por JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA CPF:883.591.313-68  
DN: cn=JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA  
CPF:883.591.313-68, o=TOTAL ID CERT. DIGITAL  
LTDA, ou=Eng.Civil CREA-MA Nº 1115711740-5,  
email=jbrickserra@gmail.com, c=BR

Bom Lugar / MA

2023



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo

C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 00001/2017

Fls.: 09

Rubrica:

JOÃO BATISTA DE

FREITAS SERRA

CPF:883.591.313-68

Assinado de forma digital por JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA, CPF:883.591.313-68  
DN: cn=JOÃO BATISTA DE FREITAS SERRA, o=TOTAL ID CERT. DIGITAL LTDA, ou=Eng.Civil CREA-MA, n=11157117405, email=jbrickserra@gmail.com, c=BR

## 1. INTRODUÇÃO

1.1 Trata-se da vistoria realizada in loco na edificação, para fins de levantamento das dimensões da edificação, levantamento de patologias, soluções e serviços necessários para a reforma da edificação.

## 2. LOCAL

2.1 Unidade Escolar Vagno Vieira de Melo, no povoado Centro dos Limas, Bom Lugar / MA.  
CEP 65.704-000

2.2 Coordenadas geográficas de referência aproximadas:

*Quadro 1: Coordenadas Geográficas de Localização*

Localização	Povoado	Trecho Geral	Latitude	Longitude
	Centro dos Limas	Unidade Escolar Vagno Vieira de Melo	4°28'44.12"S	45°02'45.09"O

## 3. GENERALIDADES

- 3.1 Este documento tem por objeto apresentar apontamentos iniciais do local de execução da obra, fornecimento as condições do local e apresentados soluções a serem adotadas.
- 3.2 Em complemento a este documento, deverá ser consultado o Relatório Fotográfico.

## 4. RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

4.1 Realizou-se o levantamento de toda a edificação escolar, constando as seguintes observações.

- A fachada, assim como toda a edificação, necessita de pintura, externa e internamente, pois ela encontra-se desgastada.
- Os portões de entrada necessitam ser trocados, uma vez que, além de enferrujados, eles se encontram envergados.
- Nos fundos e nos arredores da edificação será necessária uma limpeza da vegetação do terreno para que o espaço possa ser utilizado.