



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo:	0402001/2022
Fls.:	35
Rubrica:	

DESPACHO SOLICITANDO COTAÇÃO DE PREÇOS

Ao
Exmo. Sr. Tássio Vinicius Lima de Melo
Secretário Municipal de Administração.
Nesta,

Senhor Secretário,

Solicito a Vossa Excelência que autorize o setor competente a providenciar pesquisa de preços, cujo objetivo é o Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção com reposição de peças em equipamentos de refrigeração e ventilação para atender a demanda das secretarias municipais deste Município de Bom Lugar/MA.

Segue em anexo as especificações e quantitativos dos itens a serem cotados.

Bom Lugar - MA, 10 de fevereiro de 2022.

JACKELINE DE SOUSA SILVA
CPF: 612.134.603-52
Responsável pelo setor de Compras



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 0402001/2022
Fls. 36
Rubrica:

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Item	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	Carga de gás em bebedouro de 4 torneiras R134	Und	60
2	Carga de gás em freezer 500L R134	Und	60
3	Carga de gás em geladeira R134	Und	60
4	Serviço de troca de Lanternagem do fundo externo do freezer. (com fornecimento da peça)	Und	40
5	Limpeza de ar condicionado tipo Split capacidade 9.000 Btus	Und	150
6	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 12.000 Btus	Und	260
7	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 18.000 Btus	Und	150
8	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 22.000 Btus	Und	60
9	Reposição de refil em bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	60
10	Serviço da reposição da hélice do condensador do ar condicionado tipo Split. (com fornecimento da peça)	Und	60
11	Serviço de concerto de ventilador de parede 60 cm com troca de bobina. (com fornecimento da peça)	Und	100
12	Serviço de conserto de ventilador de parede 60 cm com troca de capacitor. (com fornecimento da peça)	Und	100
13	Serviço de lanternagem em bebedouro de 2, 3 e 4 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	20
14	Serviço de lanternagem em geladeiras. (com fornecimento da peça)	Und	30
15	Serviço de pintura em freezer.	Und	30
16	Serviço de recuperação de rodapé de bebedouro (solda e pintura)	Und	30
17	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40
18	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50
19	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30
20	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 22.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30
21	Serviço de reposição da Placa de comando da evaporadora de 9.000 a 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40
22	Serviço de reposição da placa eletrônica de 9.000 a 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40
23	Serviço de reposição da turbina da evaporadora de 9.000 a 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40
24	Serviço de reposição de capacitor para ar condicionado tipo Split de 9.000 a 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	70
25	Serviço de reposição de capacitor para ar condicionado tipo Split de 18.000 a 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	70
26	Serviço de reposição de motor ventilador para Split de 9.000 a 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40
27	Serviço de reposição de motor ventilador para Split de 18.000 a 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	20
28	Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 040.001.2022
Fls.: 37
Rubrica:

29	Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50
30	Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30
31	Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30
32	Serviço de reposição do condensador de ar Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40
33	Serviço de reposição do condensador de ar Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40
34	Serviço de reposição do condensador de ar Split 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30
35	Serviço de reposição do condensador de ar Split 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	25
36	Serviço de reposição do protetor térmico 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	60
37	Serviço de reposição do protetor térmico 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	60
38	Serviço de reposição do protetor térmico 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40
39	Serviço de reposição do protetor térmico 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40
40	Serviço de reposição do reler motor de 1/5 de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40
41	Serviço de reposição do sensor da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50
42	Serviço de reposição do sensor da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50
43	Serviço de reposição do sensor de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30
44	Serviço de reposição do sensor de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30
45	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50
46	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40
47	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30
48	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30
49	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50
50	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50
51	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30
52	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30
53	Serviço de tubulação em freezer H 300. (com fornecimento da peça)	Und	30
54	Serviço de tubulação em freezer H 400 e H 500. (com fornecimento da	Und	30



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 0402004/2022
Fls. 38
Rubrica:

	peça)		
55	Serviço em solda em bebedouro 3 torneiras	Und	80
56	Troca da resistência de freezer. (com fornecimento da peça)	Und	40
57	Troca de boia para bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	60
58	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	80
59	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	80
60	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40
61	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30
62	Troca de condensador de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40
63	Troca de cuba do bebedouro 4 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40
64	Troca de mangueira de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40
65	Troca de micro motor do ventilador do bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30
66	Troca de motor 1/4 220 volts de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30
67	Troca de Capacitor para freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	30
68	Troca de motor 1/5 220 volts de freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	20
69	Troca de Capilar para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30
70	Troca de protetor térmico de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30
71	Troca de capilar para geladeira de 1 porta. (com fornecimento da peça)	Und	30
72	Troca de chicote para geladeira de 1 porta. (com fornecimento da peça)	Und	30
73	Troca de compressor Ar condicionado 3hp 220 volts. (com fornecimento da peça)	Und	20
74	Troca de reler de freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	60
75	Troca de Motor 1/2 hp 220 volts para freezer. (com fornecimento da peça)	Und	20
76	Troca de reservatório de água de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30
77	Troca de motor 1/4 220 volts para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30
78	Troca de motor 1/5 220 volts para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30
79	Troca de motor 1/6 220 volts para bebedouro 2 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	20
80	Troca do condensador de freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	40
81	Troca do motor ventilador de freezer 400L. (com fornecimento da peça)	Und	30
82	Troca de compressor para Freezer 1/3 220 watts para freezer 300 L. (com fornecimento da peça)	Und	30
83	Troca de bucha para porta de freezer de 400 a 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	30
84	Troca de bucha para porta de geladeira 1 porta. (com fornecimento da peça)	Und	30




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR
Rua Manoel Severo, Centro Administrativo
C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Processo: 0402001/2022
Fls.: 39
Rubrica: [assinatura]

85	Troca de condensador para bebedouro de 1/5 a 1/3. (com fornecimento da peça)	Und	20
86	Troca de filtro com sílica para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30
87	Troca de filtro com sílica para geladeira de 280 L. (com fornecimento da peça)	Und	30
88	Troca de filtro para bebedouro ET 200. (com fornecimento da peça)	Und	20
89	Troca de filtro para bebedouro ET 300. (com fornecimento da peça)	Und	20
90	Troca de Hélice para ar condicionado de 9.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	30
91	Troca de hélice para ar condicionado de 12.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	30
92	Troca hélice para ar condicionado de 18.000BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	20
93	Troca de hélice para ar condicionado de 24.000BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	20
94	Troca de refil ET 200 para bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	40
95	Troca de refil ET 300 para bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	40
96	Troca de Termostato para bebedouro de 2 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40
97	Troca termostato para bebedouro de 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40
98	Troca de termostato para freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	40
99	Troca de termostato para freezer 400 L. (com fornecimento da peça)	Und	40
100	Troca de termostato para geladeira 280 L. (com fornecimento da peça)	Und	40
101	Troca de torneira jato e de copo para bebedouros. (com fornecimento da peça)	Und	60
102	Troca torneira para bebedouro de mesa. (com fornecimento da peça)	Und	40
103	Serviço de conserto em fogão industrial	Und	44
104	Troca de bicos de fogão industrial. (com fornecimento da peça)	Und	44
105	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 9.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	50
106	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 12.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	50
107	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 18.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	40
108	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 24.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	40
109	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 30.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	30

Bom Lugar - MA, 10 de fevereiro de 2022.


JACKELINE DE SOUSA SILVA
CPF: 612.134.603-52
Responsável pelo setor de Compras