


ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR Rua Manoel Severo, Centro Administrativo

C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



DESPACHO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

À Sra. **JACKELINE DE SOUSA SILVA** CHEFE DE SEÇÃO DE PATRIMÔINIO, COMPRAS E ALMOXARIFADO

Nesta,

Solicito que seja providenciada a pesquisa de preços, com vista a deflagração de Procedimento Licitatório, o mesmo tendo como objeto o Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção com reposição de peças em equipamentos de refrigeração e ventilação para atender a demanda das secretarias municipais deste Município de Bom Lugar/MA.


Bom Lugar - MA, 11 de fevereiro de 2022.

Tássio Vinicius Lima de Melo

Secretário de Administração Órgão Gerenciador



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

CORRENTES DE MERCADO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS DA EMPRESA							
NOME EMPRESARIAL:							
ROBENÍ ROCHA DE	BANVALITE	ME	4				
CNPJ N°	A						
08 156 539 0001 4,	6						
ENDEREÇO:	0 11	. 1	7 70 01				
MA: LEOPOLMO FROZ	d. W	1 1					
CIDADE:	UF:	M	CEP: 65061160				
Sao 2015	I	M	65061160				
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFOR	MAÇÃO:						
novení nocha na lali	Vallla						
CPF: 645697 803 34		1	ocha d e Carvalh o				
ASSINATURA/RUBRICA	DATA DA		156.593/0001-46				
Mul hum	PESQUISA	P	roprietá ri o				
1/1. 4 hm	4.4						
/W ·	14/05/2025						

Pelo presente, solicitamos a colaboração dessa pessoa Jurídica no sentido de informar a esta Administração Pública Municipal, os preços unitários e totais para o objeto especificado na planilha abaixo:

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção com reposição de peças em equipamentos de refrigeração e ventilação para atender a demanda das secretarias municipais deste Município de Bom Lugar/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	Carga de gás em bebedouro de 4 torneiras R134	Und	60	R\$ 320,00	R\$ 19.200,00
2	Carga de gás em freezer 500L R134	Und	60	R\$ 310,00	R\$ 18.600,00
3	Carga de gás em geladeira R134	Und	60	R\$ 290,00	R\$ 17.400,00
4	Serviço de troca de Lanternagem do fundo externo do freezer. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 290,00	R\$ 11.600,00
5	Limpeza de ar condicionado tipo Split capacidade 9.000 Btus	Und	150	R\$ 290,00	R\$ 43.500,00

Mhh






					Kubrica:
6	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 12.000 Btus	Und	260	R\$ 300,00	R\$ 78.000,00
7	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 18.000 Btus	Und	150	R\$ 350,00	R\$ 52.500,00
8	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 22.000 Btus	Und	60	R\$ 380,00	R\$ 22.800,00
9	Reposição de refil em bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	60	R\$ 180,00	R\$ 10.800,00
10	Serviço da reposição da hélice do condensador do ar condicionado tipo Split. (com fornecimento da peça)	Und	60	R\$ 250,00	R\$ 15.000,00
11	Serviço de concerto de ventilador de parede 60 cm com troca de bobina. (com fornecimento da peça)	Und	100	R\$ 160,00	R\$ 16.000,00
12	Serviço de conserto de ventilador de parede 60 cm com troca de capacitor. (com fornecimento da peça)	Und	100	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00
13	Serviço de lanternagem em bebedouro de 2, 3 e 4 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
14	Serviço de lanternagem em geladeiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00
15	Serviço de pintura em freezer.	Und	30	R\$ 350,00	R\$ 10.500,00
16	Serviço de recuperação de rodapé de bebedouro (solda e pintura)	Und	30	R\$ 370,00	R\$ 11.100,00
17	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 180,00	R\$ 7.200,00
18	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	R\$ 200,00	R\$ 10.000,00
19	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 230,00	R\$ 6.900,00
20	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 22.000	Und	30	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04




	T			T	Rubrica:
	btus. (com fornecimento da peça)				Transactive service and research and recovered the control of the
21	Serviço de reposição da Placa de comando da evaporadora de 9.000 a 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 380,00	R\$ 15.200,00
22	Serviço de reposição da placa eletrônica de 9.000 a 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 400,00	R\$ 16.000,00
23	Serviço de reposição da turbina da evaporadora de 9.000 a 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 250,00	R\$ 10.000,00
24	Serviço de reposição de capacitor para ar condicionado tipo Split de 9.000 a 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	70	R\$ 220,00	R\$ 15.400,00
25	Serviço de reposição de capacitor para ar condicionado tipo Split de 18.000 a 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	70	R\$ 250,00	R\$ 17.500,00
26	Serviço de reposição de motor ventilador para Split de 9.000 a 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 420,00	R\$ 16.800,00
27	Serviço de reposição de motor ventilador para Split de 18.000 a 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 450,00	R\$ 9.000,00
28	Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	R\$ 550,00	R\$ 27.500,00
29	Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	R\$ 680,00	R\$ 34.000,00
30	Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 790,00	R\$ 23.700,00
31	Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 850,00	R\$ 25.500,00

E-mail: prefeitura. comprasbomlugar2021@hotmail.com - site: bomlugar.ma.gov.br -

mhh






			7		Rubrica:
32	Serviço de reposição do condensador de ar Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 550,00	R\$ 22.000,00
33	Serviço de reposição do condensador de ar Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 590,00	R\$ 23.600,00
34	Serviço de reposição do condensador de ar Split 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 630,00	R\$ 18.900,00
35	Serviço de reposição do condensador de ar Split 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	25	R\$ 700,00	R\$ 17.500,00
36	Serviço de reposição do protetor térmico 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	60	R\$ 220,00	R\$ 13.200,00
37	Serviço de reposição do protetor térmico 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	60	R\$ 230,00	R\$ 13.800,00
38	Serviço de reposição do protetor térmico 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 250,00	R\$ 10.000,00
39	Serviço de reposição do protetor térmico 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 290,00	R\$ 11.600,00
40	Serviço de reposição do reler motor de 1/5 de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 150,00	R\$ 6.000,00
41	Serviço de reposição do sensor da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	R\$ 270,00	R\$ 13.500,00
42	Serviço de reposição do sensor da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	R\$ 280,00	R\$ 14.000,00
43	Serviço de reposição do sensor de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 300,00	R\$ 9.000,00
44	Serviço de reposição do sensor de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 310,00	R\$ 9.300,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



					Habilod.
45	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	R\$ 380,00	R\$ 19.000,00
46	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 410,00	R\$ 16.400,00
47	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 450,00	R\$ 13.500,00
48	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 490,00	R\$ 14.700,00
49	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	R\$ 420,00	R\$ 21.000,00
50	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	R\$ 450,00	R\$ 22.500,00
51	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 490,00	R\$ 14.700,00
52	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 500,00	R\$ 15.000,00
53	Serviço de tubulação em freezer H 300. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 480,00	R\$ 14.400,00
54	Serviço de tubulação em freezer H 400 e H 500. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 550,00	R\$ 16.500,00
55	Serviço em solda em bebedouro 3 torneiras	Und	80	R\$ 80,00	R\$ 6.400,00
56	Troca da resistência de freezer. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 190,00	R\$ 7.600,00
57	Troca de boia para bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	60	R\$ 50,00	R\$ 3.000,00

E-mail: prefeitura. comprasbomlugar2021@hotmail.com - site: bomlugar.ma.gov.br -

mhn



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



					Rubrica;
58	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	80	R\$ 120,00	R\$ 9.600,00
59	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	80	R\$ 140,00	R\$ 11.200,00
60	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 160,00	R\$ 6.400,00
61	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00
62	Troca de condensador de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 150,00	R\$ 6.000,00
63	Troca de cuba do bebedouro 4 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 280,00	R\$ 11.200,00
64	Troca de mangueira de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00
65	Troca de micro motor do ventilador do bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
66	Troca de motor 1/4 220 volts de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 590,00	R\$ 17.700,00
67	Troca de Capacitor para freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 160,00	R\$ 4.800,00
68	Troca de motor 1/5 220 volts de freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 690,00	R\$ 13.800,00
69	Troca de Capilar para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 200,00	R\$ 6.000,00
70	Troca de protetor térmico de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 140,00	R\$ 4.200,00
71	Troca de capilar para geladeira de 1 porta. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 160,00	R\$ 4.800,00

E-mail: prefeitura. comprasbomlugar2021@hotmail.com - site: bomlugar.ma.gov.br -

mhh



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04




					Rubrica:
72	Troca de chicote para geladeira de 1 porta. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
73	Troca de compressor Ar condicionado 3hp 220 volts. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 740,00	R\$ 14.800,00
74	Troca de reler de freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	60	R\$ 180,00	R\$ 10.800,00
75	Troca de Motor 1/2 hp 220 volts para freezer. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 390,00	R\$ 7.800,00
76	Troca de reservatório de água de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 250,00	R\$ 7.500,00
77	Troca de motor 1/4 220 volts para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 560,00	R\$ 16.800,00
78	Troca de motor 1/5 220 volts para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 540,00	R\$ 16.200,00
79	Troca de motor 1/6 220 volts para bebedouro 2 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 490,00	R\$ 9.800,00
80	Troca do condensador de freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 180,00	R\$ 7.200,00
81	Troca do motor ventilador de freezer 400L. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 160,00	R\$ 4.800,00
82	Troca de compressor para Freezer 1/3 220 watts para freezer 300 L. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 380,00	R\$ 11.400,00
83	Troca de bucha para porta de freezer de 400 a 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 80,00	R\$ 2.400,00
84	Troca de bucha para porta de geladeira 1 porta. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 70,00	R\$ 2.100,00
85	Troca de condensador para bebedouro de 1/5 a 1/3. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00
86	Troca de filtro com sílica para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 150,00	R\$ 4.500,00
87	Troca de filtro com sílica para geladeira de 280 L. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 130,00	R\$ 3.900,00
88	Troca de filtro para bebedouro ET 200. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 220,00	R\$ 4.400,00

E-mail: prefeitura. comprasbomlugar2021@hotmail.com - site: bomlugar.ma.gov.br -

Mhh



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



					Trabiliou.	
89	Troca de filtro para bebedouro ET 300. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 250,00	R\$	5.000,00
90	Troca de Hélice para ar condicionado de 9.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 240,00	R\$	7.200,00
91	Troca de hélice para ar condicionado de 12.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 280,00	R\$	8.400,00
92	Troca hélice para ar condicionado de 18.000BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 290,00	R\$	5.800,00
93	Troca de hélice para ar condicionado de 24.000BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 300,00	R\$	6.000,00
94	Troca de refil ET 200 para bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 135,00	R\$	5.400,00
95	Troca de refil ET 300 para bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 160,00	R\$	6.400,00
96	Troca de Termostato para bebedouro de 2 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 140,00	R\$	5.600,00
97	Troca termostato para bebedouro de 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 160,00	R\$	6.400,00
98	Troca de termostato para freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 190,00	R\$	7.600,00
99	Troca de termostato para freezer 400 L. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 170,00	R\$	6.800,00
100	Troca de termostato para geladeira 280 L. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 130,00	R\$	5.200,00
101	Troca de torneira jato e de copo para bebedouros. (com fornecimento da peça)	Und	60	R\$ 65,00	R\$	3.900,00
102	Troca torneira para bebedouro de mesa. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 60,00	R\$	2.400,00
103	Serviço de conserto em fogão industrial	Und	44	R\$ 150,00	R\$	6.600,00
104	Troca de bicos de fogão industrial. (com fornecimento da peça)	Und	44	R\$ 110,00	R\$	4.840,00
105	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 9.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	50	R\$ 191,00	R\$	9.550,00

E-mail: prefeitura. comprasbomlugar2021@hotmail.com - site: bomlugar.ma.gov.br -

luh h



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



					Tubilda.
106	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 12.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	50	R\$ 194,67	R\$ 9.733,50
107	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 18.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 203,00	R\$ 8.120,00
108	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 24.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 290,67	R\$ 11.626,80
109	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 30.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 321,00	R\$ 9.630,00
		VALOF	R TOTAL:	R\$	1.343.400,30

Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias; () 60 dias; () 90 dias; () ____dias.

Solicitamos a colaboração dessa pessoa jurídica no sentido de preencher todos os dados requeridos nesta pesquisa a próprio punho (inclusive os preços unitários) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar em até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento deste, no Setor de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede na Rua Manoel Severo s/n -Centro – Bom Lugar–MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito) às 12:00h (doze horas).

As informações, quando elaboradas por processo eletrônico, poderão ser enviadas para o e-mail: **comprasbomlugar2021@hotmail.com.**

As informações prestadas por essa pessoa Jurídica serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado" e servirá para verificação da modalidade de licitação cabível.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Bom Lugar (MA), Kg de Lucitus de 2022.

JACKELINE DE SOUSA SILVA

CPF: 612.134.603-52

Responsável pelo Setor Compras e Coleta



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

CORRENTES DE MERCADO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS DA EMPRESA							
NOME EMPRESARIAL:							
PR de fesus Silzea Reprigeração							
CNPJ N°							
03.137.349/0001-68							
ENDEREÇO:							
Rua Beisleia de Freitas 537 Centro							
CIDADE: , CEP:							
Burabal JMA 65700.000							
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO:							
Paulo Rogerio de Jesus Gilria							
CPF:							
811.737.174-04							
ASSINATURA/RUBRICA DATA DA							
ASSINATURA/RUBRICA ferebro DATA DA PESQUISA							
100000 10ge 000 000							
16,02,2028							

Pelo presente, solicitamos a colaboração dessa pessoa Jurídica no sentido de informar a esta Administração Pública Municipal, os preços unitários e totais para o objeto especificado na planilha abaixo:

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reposição de peças em equipamentos de refrigeração e ventilação para atender a demanda das secretarias municipais deste Município de Bom Lugar/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	Carga de gás em bebedouro de 4 torneiras R134	UND	60	323,20	19.392,00
2	Carga de gás em freezer 500L R134	UND	60	341,00	20.460,00
3	Carga de gás em geladeira R134	UND	60	310,30	18.618,00
4	Serviço de troca de Lanternagem do fundo externo do freezer. (com fornecimento da peça)	UND	40	304,50	12.180,00
5	Limpeza de ar condicionado tipo Split capacidade 9.000 Btus		150	292,90	43.935,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: Outoroot 1,2091
Fls... Cando de se 51

-					hillipicai de la
6	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 12.000 Btus	Und	260	306,00	79.560,00
7	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 18.000 Btus	Und	150	353,50	53.025,00
8	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 22.000 Btus	Und	60	430,40	24.624,00
9	Reposição de refil em bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	60	378,20	10.692,00
10	Serviço da reposição da hélice do condensador do ar condicionado tipo Split. (com fornecimento da peça)	Und	60	247,50	34.850,00
11	Serviço de concerto de ventilador de parede 60 cm com troca de bobina. (com fornecimento da peça)	Und	100	373,20	37.320,00
12	Serviço de conserto de ventilador de parede 60 cm com troca de capacitor. (com fornecimento da peça)	Und	100	115,50	11.550,00
13	Serviço de lanternagem em bebedouro de 2, 3 e 4 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	20	270,00	5.400,00
14	Serviço de lanternagem em geladeiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	302,40	9.072,00
15	Serviço de pintura em freezer.	Und	30	383,50	33.445,00
16	Serviço de recuperação de rodapé de bebedouro (solda e pintura)	Und	30	373,70	33.233,00
17	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	187,20	7.488,00
18	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	220,00	33.000,00
19	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	234,60	η.038,00
20	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 22.000	Und	30	306,00	9.480,00



btus.

peça)

peça)

Servico

peça)

Serviço

12.000

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

(com fornecimento da

Serviço de reposição da Placa de comando da evaporadora

de 9.000 a 18.000 btus. (com

Servico de reposição da placa eletrônica de 9.000 a 18.000

btus. (com fornecimento da

9.000 a 18.000 btus. (com

capacitor para ar condicionado

tipo Split de 9.000 a 12.000

btus. (com fornecimento da

capacitor para ar condicionado

tipo Split de 18.000 a 24.000

btus. (com fornecimento da

Serviço de reposição de motor ventilador para Split de 9.000 a

Serviço de reposição de motor ventilador para Split de 18.000

condicionado tipo Split 9.000

btus. (com fornecimento da

condicionado tipo Split 12.000

btus. (com fornecimento da

condicionado tipo Split 18.000

btus. (com fornecimento da

condicionado tipo Split 24.000

btus. (com fornecimento da

btus

de

reposição

reposição

de

reposição

de

btus.

fornecimento da peça)

fornecimento da peça) Serviço de reposição

de

de

24.000

compressor

compressor

peça) Serviço

peça)

peça)

peça)

Serviço

compressor

Servico de

compressor

reposição

reposição

Serviço de reposição turbina da evaporadora de

fornecimento da peça) de

de

fornecimento da peça)

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

> Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

> > Und

(com

(com

do

do

do

do

ar

Processo: 0402001 120-22 Fls.. Rubrica: 287,60 15.504,00 40 17.280,00 40 2132,00 30.500,00 40 2.62,50 15.554,00 70 222,20 17 325,00 70 247,50 16.632,00 40 415,80 9,900,00 20 495,00 29.425,00 588,50 50 37.400,00 50 748,00 24.574,00 30 405,80 28.050,00 935,00 30



	Rua Manoel C.N.I	Processor 0400011 2021 Fls 53			
32	Serviço de reposição do condensador de ar Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	588,50	23.540,00
33	Serviço de reposição do condensador de ar Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	607,70	24.308,00
34	Serviço de reposição do condensador de ar Split 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	693,00	20.790,00
35	Serviço de reposição do condensador de ar Split 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	25	723,00	18.025,00
36	Serviço de reposição do protetor térmico 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	60	233,00	13.860,00
37	Serviço de reposição do protetor térmico 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	60	248,40	34.904,00
38	Serviço de reposição do protetor térmico 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	265,00	30.600,00
39	Serviço de reposição do protetor térmico 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	339,00	32.760,00
40	Serviço de reposição do reler motor de 1/5 de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	348,50	5.940,00
41	Serviço de reposição do sensor da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	293,60	14.580,00
42	Serviço de reposição do sensor da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	282,80	34.340,00
43	Serviço de reposição do sensor de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	306,00	9.380,00
44	Serviço de reposição do sensor de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	330,00	9.300,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: 0402001 12033 Fls...

Name and Address of the Owner, when the Owner,					113 54
45	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	393,40	19.570,00
46	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	438,70	17.548,00
47	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	486,00	14.580,00
48	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	509,60	15.288,00
49	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	449,40	22.470,00
50	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	490,50	24.525,00
51	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	494,90	14.847,00
52	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	520,00	35.600,00
53	Serviço de tubulação em freezer H 300. (com fornecimento da peça)	Und	30	499,20	14.976,00
54	Serviço de tubulação em freezer H 400 e H 500. (com fornecimento da peça)	Und	30	561,00	16.830,00
55	Serviço em solda em bebedouro 3 torneiras	Und	80	84,00	6.720,00
56	Troca da resistência de freezer. (com fornecimento da peça)	Und	40	205,20	8.208,00
57	Troca de boia para bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	60	54,00	3.240,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

LUGAR

200000000000000000000000000000000000000					1718 55
58	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	80	328,40	JO. 272,00
59	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	80	154,00	12.320,00
60	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	172,80	6.932,00
61	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	398,00	5.940,00
62	Troca de condensador de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	363,50	6.540,00
63	Troca de cuba do bebedouro 4 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	296,80	33.872,00
64	Troca de mangueira de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	63,60	2.544,00
65	Troca de micro motor do ventilador do bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30)56,00	4.680,00
66	Troca de motor 1/4 220 volts de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	613,60	18.408,00
67	Troca de Capacitor para freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	30	374,40	5.232,00
68	Troca de motor 1/5 220 volts de freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	20	683,50	13.662,00
69	Troca de Capilar para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	230,00	6.300,00
70	Troca de protetor térmico de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	142,80	4.284,00
71	Troca de capilar para geladeira de 1 porta. (com fornecimento da peça)	Und	30	166,40	4.992,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: 0401001 1 2031
Fls.. 56
Rubrica: 2.544,00

2					Hs., 56
72	Troca de chicote para geladeira de 1 porta. (com fornecimento da peça)	Und	30	84,80	Rubrica: 2.544,00
73	Troca de compressor Ar condicionado 3hp 220 volts. (com fornecimento da peça)	Und	20	806,60	36.332,00
74	Troca de reler de freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	60	290,80	11.448,00
75	Troca de Motor 1/2 hp 220 volts para freezer. (com fornecimento da peça)	Und	20	409,50	8.390,00
76	Troca de reservatório de água de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	275,00	8,250,00
77	Troca de motor 1/4 220 volts para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	560,00	16.800,00
78	Troca de motor 1/5 220 volts para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	556,20	16.686,00
79	Troca de motor 1/6 220 volts para bebedouro 2 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	20	524,30	30.486,00
80	Troca do condensador de freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	40	187,20	7.488,00
81	Troca do motor ventilador de freezer 400L. (com fornecimento da peça)	Und	30	363,20	4.896,00
82	Troca de compressor para Freezer 1/3 220 watts para freezer 300 L. (com fornecimento da peça)	Und	30	387,60	35.628,00
83	Troca de bucha para porta de freezer de 400 a 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	30	88,00	2.640,00
84	Troca de bucha para porta de geladeira 1 porta. (com fornecimento da peça)	Und	30	74,90	2.247,00
85	Troca de condensador para bebedouro de 1/5 a 1/3. (com fornecimento da peça)	Und	20	185,40	3.708,00
86	Troca de filtro com sílica para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	154,50	4.636,00
87	Troca de filtro com sílica para geladeira de 280 L. (com fornecimento da peça)	Und	30	136,50	4.095,00
88	Troca de filtro para bebedouro ET 200. (com fornecimento da peça)	Und	20	233,20	4.664,00



Management					Fls., 57
89	Troca de filtro para bebedouro ET 300. (com fornecimento da peça)	Und	20	265,00	Rubrica: 6.300,00
90	Troca de Hélice para ar condicionado de 9.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	30	249,60	7.488,00
91	Troca de hélice para ar condicionado de 12.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	30	296,80	8,904,00
92	Troca hélice para ar condicionado de 18.000BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	20	287,50	5.742,00
93	Troca de hélice para ar condicionado de 24.000BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	20	327,00	6.540,00
94	Troca de refil ET 200 para bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	40	147, 15	5.886,00
95	Troca de refil ET 300 para bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	40	368,00	6,720,00
96	Troca de Termostato para bebedouro de 2 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	145,60	5.824,00
97	Troca termostato para bebedouro de 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	369,60	6.784,00
98	Troca de termostato para freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	40	195,70	7.828,00
99	Troca de termostato para freezer 400 L. (com fornecimento da peça)	Und	40	173,40	6.936,00
100	Troca de termostato para geladeira 280 L. (com fornecimento da peça)	Und	40	140,40	5.636,00
101	Troca de torneira jato e de copo para bebedouros. (com fornecimento da peça)	Und	60	70,20	4.212,00
102	Troca torneira para bebedouro de mesa. (com fornecimento da peça)	Und	40	61,80	2.472,00
103	Serviço de conserto em fogão industrial	Und	44	157,50	6.930,00
104	Troca de bicos de fogão industrial. (com fornecimento da peça)	Und	44	377,70	4.888,40
105	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 9.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	50	202,46	10.123,00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

	City			701 04	Fls. 58
106	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 12.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	50	200,58	Rubrica: 6
107	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 18.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	40	203,00	8.120,00
108	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 24.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	40	293,58	15.743,07
109	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 30.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	30	325,00	9,630,00
		VALO	R TOTAL:	3.404.	119,97

Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias; () 60 dias; () 90 dias; () ____dias.

Solicitamos a colaboração dessa pessoa jurídica no sentido de preencher todos os dados requeridos nesta pesquisa a próprio punho (inclusive os preços unitários) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar em até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento deste, no Setor de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede na Rua Manoel Severo s/n -Centro – Bom Lugar–MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito) às 12:00h (doze horas).

As informações, quando elaboradas por processo eletrônico, poderão ser enviadas para o e-mail: comprasbomlugar2021@hotmail.com.

As informações prestadas por essa pessoa Jurídica serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado" e servirá para verificação da modalidade de licitação cabível.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Bom Lugar (MA), ______ de _______ de 2022.

JACKELINE DE SOUSA SILVA


CPF: 6\2.134.603-52

Responsável pelo Setor Compras e Coleta



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS



CORRENTES DE MERCADO DE PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS DA EMPRESA						
NOME EMPRESARIAL:						
Vivian Nascemente Corde	no					
CNPJ N°						
13.791. 169 10001 - 59						
ENDEREÇO:						
Ar Corpusio 06 A Gi	apoura					
CIDADE:	UF:		CEP:			
Dao Keus	MA	7	65.083-510			
NOME DO RESPONSÁVEL PELA INFOR	MAÇÃO:					
Andre Rogerio Perura L	uma					
CPF:						
032. 252. 963-84						
ASSINATURA/RUBRICA	DATA DA					
	PESQUISA					
Viviane Nascemento Corduro	17 102 12002					

Pelo presente, solicitamos a colaboração dessa pessoa Jurídica no sentido de informar a esta Administração Pública Municipal, os preços unitários e totais para o objeto especificado na planilha abaixo:

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reposição de peças em equipamentos de refrigeração e ventilação para atender a demanda das secretarias municipais deste Município de Bom Lugar/MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL
1	Carga de gás em bebedouro de 4 torneiras R134	UND	60	328.00	19.680.00
2	Carga de gás em freezer 500L R134	UND	60	329,00	19.740,00
3	Carga de gás em geladeira R134	UND	60	289100	17.340.00
4	Serviço de troca de Lanternagem do fundo externo do freezer. (com fornecimento da peça)	UND	40	293,00	11.720,00
5	Limpeza de ar condicionado tipo Split capacidade 9.000 Btus	í	150	319.00	47.850.00





Harting the beautiful states as a second state of the second state					i Rubrica:
6	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 12.000 Btus	Und	260	330.00	85.800.00
7	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 18.000 Btus	Und	150	360.00	54.000.00
8	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 22.000 Btus	Und	60	410.00	24.600.00
9	Reposição de refil em bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	60	190.00	11.400.00
10	Serviço da reposição da hélice do condensador do ar condicionado tipo Split. (com fornecimento da peça)	Und	60	268100	16.080.00
11	Serviço de concerto de ventilador de parede 60 cm com troca de bobina. (com fornecimento da peça)	Und	100	175:00	17.500.00
12	Serviço de conserto de ventilador de parede 60 cm com troca de capacitor. (com fornecimento da peça)	Und	100	109.00	10-900,00
13	Serviço de lanternagem em bebedouro de 2, 3 e 4 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	20	275.00	5.500,00
14	Serviço de lanternagem em geladeiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	292.00	8.760.00
15	Serviço de pintura em freezer.	Und	30	375.00	11.250,00
16	Serviço de recuperação de rodapé de bebedouro (solda e pintura)	Und	30	389,00	11.670.00
17	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	198,00	7.920,00
18	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	204.00	10.200.00
19	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	242.00	7.260,00
20	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 22.000	Und	30	309.00	9.270.00





-			_		
	btus. (com fornecimento da peça)				Caper - Commission of the Commission of the Commission of
21	Serviço de reposição da Placa de comando da evaporadora de 9.000 a 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	392,00	15.680,00
22	Serviço de reposição da placa eletrônica de 9.000 a 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	396,00	15.840,00
23	Serviço de reposição da turbina da evaporadora de 9.000 a 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	250,00	10.000.00
24	Serviço de reposição de capacitor para ar condicionado tipo Split de 9.000 a 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	70	226,00	15.820,00
25	Serviço de reposição de capacitor para ar condicionado tipo Split de 18.000 a 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	70	260,00	18.200.00
26	Serviço de reposição de motor ventilador para Split de 9.000 a 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	455.00	18.200.00
27	Serviço de reposição de motor ventilador para Split de 18.000 a 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	20	495,00	9.900,00
28	Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	595:00	29.750.00
29	Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	715.00	35.750.00
30	Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	845:00	25.350.00
31	Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	935.00	28.050.00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: 040200 4 190 32
Fls...
Publicat

-				T	TAUDICA.
32	Serviço de reposição do condensador de ar Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	550100	22.000.00
33	Serviço de reposição do condensador de ar Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	602.00	24.080,00
34	Serviço de reposição do condensador de ar Split 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	693.00	20-790:00
35	Serviço de reposição do condensador de ar Split 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	25	700,00	17.500.00
36	Serviço de reposição do protetor térmico 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	60	218.00	13.080.00
37	Serviço de reposição do protetor térmico 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	60	245,00	14.700.00
38	Serviço de reposição do protetor térmico 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	270.00	10.800,00
39	Serviço de reposição do protetor térmico 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	319.00	12.760.00
40	Serviço de reposição do reler motor de 1/5 de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	165.00	6.600,00
41	Serviço de reposição do sensor da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	289,00	14.450.00
42	Serviço de reposição do sensor da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	292.00	14.600.00
43	Serviço de reposição do sensor de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	318,00	9.540.00
44	Serviço de reposição do sensor de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	316.00	9.480.00



Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04

Processo: 0403001 130 32


-					0.5
45	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	380.00	19.000.00
46	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	415.00	16.600,00
47	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	450.00	13.500.00
48	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	525.00	15.750,00
49	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	450,00	22.500.00
50	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	u50.00	22.500.00
51	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	505,00	15-150.00
52	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	520,00	15.600.00
53	Serviço de tubulação em freezer H 300. (com fornecimento da peça)	Und	30	528.00	15.840.00
54	Serviço de tubulação em freezer H 400 e H 500. (com fornecimento da peça)	Und	30	550,00	16-500,00
55	Serviço em solda em bebedouro 3 torneiras	Und	80	85100	6.800.00
56	Troca da resistência de freezer. (com fornecimento da peça)	Und	40	196.00	7.840,00
57	Troca de boia para bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	60	51,00	3.060,00






***************************************					Frubrica:
58	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	80	130100	10.400.00
59	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	80	150,00	12.000.00
60	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	171,00	6.840.00
61	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	204.00	6-120,00
62	Troca de condensador de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	153.00	6.120,00
63	Troca de cuba do bebedouro 4 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	292,00	11.680.00
64	Troca de mangueira de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	62.00	2.480.00
65	Troca de micro motor do ventilador do bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	159.00	4.770:00
66	Troca de motor 1/4 220 volts de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	620.00	18.600.00
67	Troca de Capacitor para freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	30	165.00	4.950,00
68	Troca de motor 1/5 220 volts de freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	20	735.00	14.700,00
69	Troca de Capilar para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	198.00	5.940,00
70	Troca de protetor térmico de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	152,00	4.560,00
71	Troca de capilar para geladeira de 1 porta. (com fornecimento da peça)	Und	30	159,00	4.770.00






					Travilla.
72	Troca de chicote para geladeira de 1 porta. (com fornecimento da peça)	Und	30	85.00	2.550.00
73	Troca de compressor Ar condicionado 3hp 220 volts. (com fornecimento da peça)	Und	20	810.00	16.200,00
74	Troca de reler de freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	60	179,00	10.740.00
75	Troca de Motor 1/2 hp 220 volts para freezer. (com fornecimento da peça)	Und	20	425.00	8-500,00
76	Troca de reservatório de água de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	260,00	7.800.00
77	Troca de motor 1/4 220 volts para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	571.00	17.130,00
78	Troca de motor 1/5 220 volts para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	594100	17.820,00
79	Troca de motor 1/6 220 volts para bebedouro 2 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	20	U94.90	9.898.00
80	Troca do condensador de freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	40	193.00	7.720.00
81	Troca do motor ventilador de freezer 400L. (com fornecimento da peça)	Und	30	168.00	5.040.00
82	Troca de compressor para Freezer 1/3 220 watts para freezer 300 L. (com fornecimento da peça)	Und	30	378.00	11.340.00
83	Troca de bucha para porta de freezer de 400 a 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	30	85,00	2.550.00
84	Troca de bucha para porta de geladeira 1 porta. (com fornecimento da peça)	Und	30	69.00	2.070.00
85	Troca de condensador para bebedouro de 1/5 a 1/3. (com fornecimento da peça)	Und	20	196.00	3.920.00
86	Troca de filtro com sílica para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	156.00	4.680.00
87	Troca de filtro com sílica para geladeira de 280 L. (com fornecimento da peça)	Und	30	130,00	3.900.00
88	Troca de filtro para bebedouro ET 200. (com fornecimento da peça)	Und	20	218,00	4.360,00







Rua Manoel Severo, Centro Administrativo C.N.P.J.: 01.611.400/0001-04



Water and the same of the same					1136+
106	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 12.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	50	207,00	10.350.00
107	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 18.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	40	220.00	8.800,00
108	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 24.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	40	188.00	11.520.00
109	Serviço de troca da placa display da evaporadora de 30.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	30	353.00	10.590.00
		VALOF	R TOTAL:		1.412.110.00

Prazo de validade desta pesquisa: () 30 dias; ($^{\times}$) 60 dias; () 90 dias; () _____dias.

Solicitamos a colaboração dessa pessoa jurídica no sentido de preencher todos os dados requeridos nesta pesquisa a próprio punho (inclusive os preços unitários) ou elaboradas e impressas por qualquer processo eletrônico e entregar em até 03 (três) dias úteis a contar do recebimento deste, no Setor de Compras desta Prefeitura Municipal, com sede na Rua Manoel Severo s/n -Centro – Bom Lugar–MA, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito) às 12:00h (doze horas).

As informações, quando elaboradas por processo eletrônico, poderão ser enviadas para o e-mail: **comprasbomlugar2021@hotmail.com**.

As informações prestadas por essa pessoa Jurídica serão utilizadas para obtenção de "planilha de preços de mercado" e servirá para verificação da modalidade de licitação cabível.

Certo de contarmos com o pronto atendimento a esta solicitação, reiteramos nossos mais sinceros votos de consideração.

Bom Lugar (MA), 17 de Jerel Miro de 2022.

JACKELINE DE SOUSA SILVA

CPF: 612.134.603-52


Responsável pelo Setor Compras e Coleta



ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM LUGAR

Rua Manoel Severo, Centro Administrativo



JUSTIFICATIVA

Ref.: AUSÊNCIA DE COTAÇÃO DE PREÇO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Versam os autos sobre procedimento para registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção com reposição de peças em equipamentos de refrigeração e ventilação, visando atender a demanda das secretarias deste município de Bom Lugar – MA, oriunda do Processo Administrativo n.º 0402001/2022.

Foi solicitado a este departamento de compras a realização de cotação de preços, a fim de se obter o valor estimado, para ser utilizado como parâmetro para futura escolha da proposta vencedora.

Este departamento de compras, obteve um mínimo de três orçamentos, direto com os fornecedores, conforme dispõe o Tribunal de Contas da União.

No tocante ao balizamento pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e Entidades da Administração Pública, assim prevê a Lei 8666/93, Art. 15, V:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.

Em obediência à norma contida no dispositivo acima citado, este departamento, buscou em sites oficiais dos órgão da Administração Pública, Atas Registradas bem como, cópias de contratos, contendo os objetos descritos na solicitação de cotação de preços, ocorre que, não foi possível localizar os itens, sendo utilizados como filtro, os procedimentos realizados no período de 01 ano, o que restou prejudicada o balizamento pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.

Desta feita, considerando o média dos preços constantes no mapa de apuração em anexo, requer, sejam considerados os valores constantes neste, como parâmetro para futura escolha da proposta vencedora.

Bom Lugar - MA, 17 de fevereiro de 2022

Jackeline de Sousa Silva Setor de compras e coletas

Processo: 040900\$ | 9099
Fls... 69
Rubrica:

OBJETO: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção com reposição de peças em equipamentos de refrigeração e ventilação para atender a
demanda das secretarias municipais deste Município de Bom Lugar/MA.

MAPA DE PESQUISA DE PREÇOS

dem	demanda das secretarias municipais deste Município de Bom Lugar/MA.	e Bom	Lugar/M/		ROBERT ROCHA DE	P R DI	P R DE JESUS SILVA	VIVIANE	VIVIANE NASCIMENTO				
				VAI	CANVALHO INIE	N N	NGENAÇÃO.		ONDEINO	+	L L		
Item		QND	QUANT.	UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL		VAL. UNIT.	VAL	VAL. TOTAL
-	Carga de gás em bebedouro de 4 torneiras R134	Und	09	R\$ 320,00	R\$ 19.200,00	R\$ 323,20	R\$ 19.392,00	R\$ 328,00	R\$ 19.	19.680,00 R\$	\$ 323,73	R\$	19.423,80
2	Carga de gás em freezer 500L R134	Dud	09	R\$ 310,00	R\$ 18.600,00	R\$ 341,00		R\$		\vdash	\$ 326,67	R\$	19.600,20
3	Carga de gás em geladeira R134	Dud	09	R\$ 290,00	R\$ 17.400,00	R\$ 310,30	R\$ 18.618,00	R\$ 289,00	R\$ 17.	17.340,00 R\$	\$ 296,43	R\$	17.785,80
4	Serviço de troca de Lanternagem do fundo externo do freezer. (com fornecimento da peça)	Dud	40	R\$ 290,00	R\$ 11.600,00	R\$ 304,50	R\$ 12.180,00	R\$ 293,00	R\$ 11.	11.720,00 R\$	\$ 295,83	R\$	11.833,20
5	Limpeza de ar condicionado tipo Split capacidade 9.000 Btus	Und	150	R\$ 290,00	R\$ 43.500,00	R\$ 292,90	R\$ 43.935,00	R\$ 319,00	R\$ 47.	47.850,00 R\$	\$ 300,63	R\$	45.094,50
9	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 12.000 Btus	Und	260	R\$ 300,00	R\$ 78.000,00	R\$ 306,00	R\$ 79.560,00	R\$ 330,00	R\$ 85.	85.800,00 R\$	\$ 312,00	R\$	81.120,00
7	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 18.000 Btus	Und	150	R\$ 350,00	R\$ 52.500,00	R\$ 353,50	R\$ 53.025,00	R\$ 360,00	R\$ 54.	54.000,00 R\$	\$ 354,50	R\$	53.175,00
∞	Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 22.000 Btus	Und	09	R\$ 380,00	R\$ 22.800,00	R\$ 410,40	R\$ 24.624,00	R\$ 410,00	R\$ 24.	24.600,000 R\$	\$ 400,13	R\$	24.007,80
6	Reposição de refil em bebedouro. (com fornecimento da peça)	Dud	09	R\$ 180,00	R\$ 10.800,00	R\$ 178,20	R\$ 10.692,00	R\$ 190,00	R\$ 11.	11.400,00 R\$	\$ 182,73	R\$	10.963,80
10	Serviço da reposição da hélice do condensador do ar condicionado tipo Split. (com fornecimento da peça)	Dun	09	R\$ 250,00	R\$ 15.000,00	R\$ 247,50	R\$ 14.850,00	R\$ 268,00	R\$ 16.	16.080,00 R\$	\$ 255,17	R \$	15.310,20
7	Serviço de concerto de ventilador de parede 60 cm com troca de bobina. (com fornecimento da peca)	DuQ	100	R\$ 160,00	R\$ 16.000,00	R\$ 171,20	R\$ 17.120,00	R\$ 175,00	R\$ 17.	17.500,000 R\$	\$ 168,73	R \$	16.873,00
12		pun	100	R\$ 110,00	R\$ 11.000,00	R\$ 115,50	R\$ 11.550,00	R\$ 109,00	R\$ 10.	10.900,00 R\$	\$ 111,50	R \$	11.150,00
13	Serviço de lanternagem em bebedouro de 2, 3 e 4 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00	R\$ 270,00	R\$ 5.400,00	R\$ 275,00	R\$ 5.	5.500,000 R\$	\$ 265,00	R\$	5.300,00
14	Serviço de lanternagem em geladeiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 280,00	R\$ 8.400,00	R\$ 302,40	R\$ 9.072,00	R\$ 292,00	R\$ 8.	8.760,00 R\$	\$ 291,47	R\$	8.744,10
15		Und	30	R\$ 350,00	R\$ 10.500,00	R\$ 381,50	R\$ 11.445,00	R\$ 375,00	R\$ 11.	11.250,00 R\$	\$ 368,83	R\$	11.064,90
16		Und	30	R\$ 370,00	R\$ 11.100,00	R\$ 373,70	R\$ 11.211,00	R\$ 389,00	R\$ 11.	11.670,00 R\$	377,57	R\$	11.327,10
17	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 180,00	R\$ 7.200,00	R\$ 187,20	R\$ 7.488,00	R\$ 198,00	R\$ 7.9	7.920,00 R\$	\$ 188,40	R\$	7.536,00
18	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	50	R\$ 200,00	R\$ 10.000,00	R\$ 220,00	R\$ 11.000,00	R\$ 204,00	R\$ 10.3	10.200,00 R\$	\$ 208,00	R\$	10.400,00
19	Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 230,00	R\$ 6.900,00	R\$ 234,60	R\$ 7.038,00	R\$ 242,00	R\$ 7.3	7.260,000 R\$	235,53	X \$	7.065,90

Processo: <u>040300 1 13032</u>
Fls... <u>70</u>
Rubrica:

													-	Common division in Lancing		Balance and a	
9.150,00	15.461,20	16.373,20	10.166,80	15.591,10	17.675,00	17.210,80	9.600,00	28.891,50	35.716,50	24.408,00	27.200,10	22.513,20	23.996,00	20.160,00	17.675,00	13.380,00	14.467,80
¥\$	R\$	₩	\$₹	\$₹	R\$	R\$	R\$	\$\$	R\$	R\$	χ \$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
305,00	386,53	409,33	254,17	222,73	252,50	430,27	480,00	577,83	714,33	813,60	906,67	562,83	299,90	672,00	707,00	223,00	241,13
R\$	R\$	RŞ	R\$	RŞ	RŞ	RŞ	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
9.270,00	15.680,00	15.840,00	10.000,00	15.820,00	18.200,00	18.200,00	9.900,00	29.750,00	35.750,00	25.350,00	28.050,00	22.000,00	24.080,00	20.790,00	17.500,00	13.080,00	14.700,00
\$	R\$	Ω	χ\$	R\$	R\$	R\$	R\$	Υ\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R \$	R\$	R\$
R\$ 309,00	R\$ 392,00	R\$ 396,00	R\$ 250,00	R\$ 226,00	R\$ 260,00	R\$ 455,00	R\$ 495,00	R\$ 595,00	R\$ 715,00	R\$ 845,00	R\$ 935,00	R\$ 550,00	R\$ 602,00	R\$ 693,00	R\$ 700,00	R\$ 218,00	R\$ 245,00
9.180,00	15.504,00	17.280,00	10.500,00	15.554,00	17.325,00	16.632,00	9.900,00	29.425,00	37.400,00	24.174,00	28.050,00	23.540,00	24.308,00	20.790,00	18.025,00	13.860,00	14.904,00
88	R\$	R \$	R \$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R \$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
R\$ 306,00	R\$ 387,60	R\$ 432,00	R\$ 262,50	R\$ 222,20	R\$ 247,50	R\$ 415,80	R\$ 495,00	R\$ 588,50	R\$ 748,00	R\$ 805,80	R\$ 935,00	R\$ 588,50	R\$ 607,70	R\$ 693,00	R\$ 721,00	R\$ 231,00	R\$ 248,40
R\$ 9.000,00	R\$ 15.200,00	R\$ 16.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ 15.400,00	R\$ 17.500,00	R\$ 16.800,00	R\$ 9.000,00	R\$ 27.500,00	R\$ 34.000,00	R\$ 23.700,00	R\$ 25.500,00	R\$ 22.000,00	R\$ 23.600,00	R\$ 18.900,00	R\$ 17.500,00	R\$ 13.200,00	R\$ 13.800,00
R\$ 300,00	R\$ 380,00	R\$ 400,00	R\$ 250,00	R\$ 220,00	R\$ 250,00	R\$ 420,00	R\$ 450,00	R\$ 550,00	R\$ 680,00	R\$ 790,00	R\$ 850,00	R\$ 550,00	R\$ 590,00	R\$ 630,00	R\$ 700,00	R\$ 220,00	R\$ 230,00
30	40	40	40	20	70	40	20	20	50	30	30	40	40	30	25	09	09
Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Und	Ond	Und	Und	Und	Und	Und	Und	DuQ	Und
Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 22.000 btus. (com fornecimento da peca)	Serviço de reposição da Placa de comando da evaporadora de 9.000 a 18.000 btus. (com fornecimento da peça)										Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Serviço de reposição do condensador de ar Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Serviço de reposição do condensador de ar Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Serviço de reposição do condensador de ar Split 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Serviço de reposição do condensador de ar Split 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Serviço de reposição do protetor térmico 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Serviç 12.00
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	8	35	36	37

			FI	ocesso: <u>c</u> s brica:	19030 7 E	of 13	90.92	-
								- American
0	0	0	0	0	0	0	0	

00 R\$ 10.600,00 R\$ 270,00 R\$ 10.800,00 R\$ 261,67 R\$	12.760,00 R\$ 319,00 R\$ 12.760,00 R\$ 309,33 R\$	940,000 R\$ 165,000 R\$ 154,50 R\$,00 R\$ 289,00 R\$ 14.450,00 R\$ 283,53 R\$	R\$ 292,00 R\$ 14.600,00 R\$ 284,93 R\$	318,00 R\$ 9.540,00 R\$ 308,00 R\$	0 R\$ 9.480,00 R\$ 312,00 R\$	R\$ 19.000,00 R\$ 383,80 R\$	16.600,00 R\$ 421,23 R\$	13.500,00 R\$ 462,00 R\$	15.750,00 R\$ 508,20 R\$	0,00 R\$ 439,80 R\$,00 R\$ 463,50 R\$	00 R\$ 496,63 R\$	R\$ 513,33 R\$	R\$ 502,40 R\$
R\$ 10.600,00 R\$ 270,00 R\$ 10.800,00 R\$	R\$ 319,00 R\$ 12.760,00 R\$ 309	R\$ 165,00 R\$ 6.600,00 R\$	R\$ 289,00 R\$ 14.450,00 R\$ 283	292,00 R\$ 14.600,00 R\$	R\$ 9.540,00 R\$	R\$ 9.480,00 R\$	19.000,00 R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
R\$ 10.600,00 R\$ 270,00 R\$ 10.800,00	R\$ 319,00 R\$ 12.760,00	R\$ 165,00 R\$ 6.600,00	R\$ 289,00 R\$ 14.450,00	292,00 R\$ 14.600,00	R\$ 9.540,00	R\$ 9.480,00	19.000,00								
R\$ 10.600,00 R\$ 270,00 R\$	R\$ 319,00 R\$	R\$ 165,00 R\$	R\$ 289,00 R\$	292,00 R\$	X\$	R\$		16.600,00	3.500,00	50,00	0,0	9,			
R\$ 10.600,00 R\$ 270,00	R\$ 319,00	R\$ 165,00	R\$ 289,00	292,00			€	1	_	15.7	22.500,00	22.500,00	15.150,00	15.600,00	15.840,00
R\$ 10.600,00 R\$	R\$	R\$	R\$		18,00	0		₩	\$\$	\$₹	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
R\$	12.760,00	40,00	00,		R\$ 33	R\$ 316,00	R\$ 380,00	R\$ 415,00	R\$ 450,00	R\$ 525,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 505,00	R\$ 520,00	R\$ 528,00
	1	5.9	14.580,00	14.140,00	9.180,00	9.300,00	19.570,00	17.548,00	14.580,00	15.288,00	22.470,00	24.525,00	14.847,00	15.600,00	14.976,00
00	R\$	R\$	\$	R\$	R\$	R\$	R\$	₹	₩.	₽\$	R \$	₽\$	R\$	R\$	R\$
R\$ 265,00	R\$ 319,00	R\$ 148,50	R\$ 291,60	R\$ 282,80	R\$ 306,00	R\$ 310,00	R\$ 391,40	R\$ 438,70	R\$ 486,00	R\$ 509,60	R\$ 449,40	R\$ 490,50	R\$ 494,90	R\$ 520,00	R\$ 499,20
10.000,00	11.600,00	00,000,00	13.500,00	14.000,00	9.000,00	9.300,00	, R\$ 19.000,00	16.400,00	13.500,00	14.700,00	3 21.000,00	, 22.500,00	14.700,00	15.000,00	14.400,00
0 R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	0 R\$		R\$	R\$	D R\$	O R\$	R\$	O R\$	O R\$	C R\$
R\$ 250,00	R\$ 290,00	R\$ 150,00	R\$ 270,00	R\$ 280,00	R\$ 300,00	R\$ 310,00	R\$ 380,00	R\$ 410,00	R\$ 450,00	R\$ 490,00	R\$ 420,00	R\$ 450,00	R\$ 490,00	R\$ 500,00	R\$ 480,00
40	40	40	20	50	30	30	20	40	30	30	90	50	30	30	30
Und	Und	Und	Pun	Dun	DuO	Und	Und	Dud	Dug	Cnd	Dud	Dud	Und	Und	Dud
Serviço de reposição do protetor térmico (28.000 btus. (com fornecimento da peça)	ermico	com ionecimento da peça) sposição do refer motor de 1/5 de torneiras. (com fornecimento da	co de reposição do sensor da radora de ar condicionado tipo Split de btus. (com fornecimento da peça)	or da Split de	e ar (com	ão do sensor de ar it de 24.000 btus. (com	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça)	Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça)	ventilador do Split 12.000	ventilador do tipo Split de peça)	Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça)	Serviço de tubulação em freezer H 300. (com fornecimento da peça)

102004/2021
32
19

55	Serviço em solda em bebedouro 3 torneiras	Dud	80	R\$ 80,	80,00 R\$	6.400,00	00 R\$ 84,00	00 R\$	6.720,00	R\$ 85,00	R\$	6.800,00	R\$ 83,00	00 R\$	\$ 6.640,00	0,00
	Troca da resistência de freezer. (com fornecimento da peça)	Dud	40	R\$ 190,00	,00 R\$	7.600,00	30 R\$ 205,20	20 R\$	8.208,00	R\$ 196,00	R\$	7.840,00	R\$ 197,07	07 R\$	\$ 7.882,80	2,80
1	Troca de boia para bebedouro. (com fornecimento da peça)	Dug	09	R\$ 50,	50,00 R\$	3.000,00	00 R\$ 54,00	00 R\$	3.240,00	R\$ 51,00	R\$	3.060,00	R\$ 51,67	67 R\$	\$ 3.100,20	0,20
58	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 9.000 btus. (com fornecimento da peca)	Duq	80	R\$ 120,00	,00 R\$	9.600,00	00 R\$ 128,40	10 R\$	10.272,00	R\$ 130,00	\$	10.400,00	R\$ 126,13	13 R\$	\$ 10.090,40	0,40
59	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 12.000 btus. (com fornecimento da peça)	Und	80	R\$ 140,00	,000 R\$	11.200,00	00 R\$ 154,00	00 R\$	12.320,00	R\$ 150,00	X \$\$	12.000,00	R\$ 148,00	00 R\$	\$ 11.840,00	00,00
09	Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peca)	Und	40	R\$ 160,00	,00 R\$	6.400,00	00 R\$ 172,80	30 R\$	6.912,00	R\$ 171,00	\$	6.840,00	R\$ 167,9	,93 R\$	\$ 6.717,20	7,20
I		nnq	30	R\$ 200,00	,00 R\$	9.000,000	00 R\$ 198,00	00 R\$	5.940,00	R\$ 204,00	R\$	6.120,00	R\$ 200,67	67 R\$	\$ 6.020,10	0,10
	Troca de condensador de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 150,00	,00 R\$	9.000,00	30 R\$ 163,50	50 R\$	6.540,00	R\$ 153,00	R\$	6.120,00	R\$ 155,50	50 R\$	\$ 6.220,00	0,00
1	Troca de cuba do bebedouro 4 torneiras. (com fornecimento da peça)	Ond	40	R\$ 280,00	,00 R\$	11.200,00	00 R\$ 296,80	30 R\$	11.872,00	R\$ 292,00	R\$	11.680,00	R\$ 289,60	60 R\$	\$ 11.584,00	4,00
	Troca de mangueira de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Dud	40	R\$ 60,	60,00 R\$	3.400,00	30 R\$ 63,60	50 R\$	2.544,00	R\$ 62,00	R\$	2.480,00	R\$ 61,87	87 R\$	\$ 2.474,80	4,80
	Troca de micro motor do ventilador do bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peca)	Und	30	R\$ 150,00	,00 R\$	4.500,00	00 R\$ 156,00	00 R\$	4.680,00	R\$ 159,00	Υ <u>\$</u>	4.770,00	R\$ 155,00	00 R\$	\$ 4.650,00	00,00
	Troca de motor 1/4 220 volts de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Dud	30	R\$ 590,00	,00 R\$	17.700,00	00 R\$ 613,60	50 R\$	18.408,00	R\$ 620,00	R\$	18.600,00	R\$ 607,87	87 R\$	\$ 18.236,10	6,10
	Troca de Capacitor para freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Ond	30	R\$ 160,00	,00 R\$	4.800,00	00 R\$ 174,40	10 R\$	5.232,00	R\$ 165,00	R\$	4.950,00	R\$ 166,47	47 R\$	\$ 4.994,10	4,10
	Troca de motor 1/5 220 volts de freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Dud	20	R\$ 690,00	,00 R\$	13.800,00	00 R\$ 683,10	10 R\$	13.662,00	R\$ 735,00	R\$	14.700,00	R\$ 702,70	70 R\$	\$ 14.054,00	4,00
	Troca de Capilar para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Dud	30	R\$ 200,00	,00 R\$	00'000'9	00 R\$ 210,00	00 R\$	6.300,00	R\$ 198,00	R\$	5.940,00	R\$ 202,67	67 R\$	\$ 6.080,10	0,10
	Troca de protetor térmico de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Ond	30	R\$ 140,00	,00 R\$	4.200,00	00 R\$ 142,80	30 R\$	4.284,00	R\$ 152,00	R\$	4.560,00	R\$ 144,93	93 R\$	\$ 4.347,90	7,90
. 7	Troca de capilar para geladeira de 1 porta. (com fornecimento da peça)	Dud	30	R\$ 160,00	,00 R\$	4.800,00	00 R\$ 166,40	10 R\$	4.992,00	R\$ 159,00	R\$	4.770,00	R\$ 161,80	80 R\$	\$ 4.854,00	4,00
. 7	Troca de chicote para geladeira de 1 porta. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 80,	80,00 R\$	3.400,00	30 R\$ 84,80	30 R\$	2.544,00	R\$ 85,00	R\$	2.550,00	R\$ 83,27	27 R\$	2	.498,10
	Troca de compressor Ar condicionado 3hp 220 volts. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 740,00	,00 R\$	14.800,00	00 R\$ 806,60	50 R\$	16.132,00	R\$ 810,00	R\$	16.200,00	R\$ 785,53	53 R\$	\$ 15.710,60	09'0
	Troca de reler de freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	09	R\$ 180,00	,00 R\$	10.800,00	00 R\$ 190,80	30 R\$	11.448,00	R\$ 179,00	R\$	10.740,00	R\$ 183,27	27 R\$	\$ 10.996,20	6,20
	Troca de Motor 1/2 hp 220 volts para freezer. (com fornecimento da peça)	Dud	20	R\$ 390,00	,00 R\$	7.800,00	00 R\$ 409,50	60 R\$	8.190,00	R\$ 425,00	R\$	8.500,00	R\$ 408,17	17 R\$	\$ 8.163,40	3,40
	Troca de reservatório de água de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Dud	30	R\$ 250,00	,00 R\$	7.500,00	00 R\$ 275,00	00 R\$	8.250,00	R\$ 260,00	R\$	7.800,00	R\$ 261,67	67 R\$	\$ 7.850,10	0,10
	Troca de motor 1/4 220 volts para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	DuQ	30	R\$ 560,00	.00 R\$	16.800,00	00 R\$ 560,00	00 R\$	16.800,00	R\$ 571,00	R\$	17.130,00	R\$ 563,67	67 R\$	\$ 16.910,10	0,10
	Troca de motor 1/5 220 volts para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Dud	30	R\$ 540,00	00 R\$	16.200,00	00 R\$ 556,20	:0 R\$	16.686,00	R\$ 594,00	R\$	17.820,00	R\$ 563,40	40 R\$	\$ 16.902,00	2,00
1																

Processo: 0402001 130 22 Fls.. 73
Rubrica:

79	Troca de motor 1/6 220 volts para bebedouro 2 torneiras. (com fornecimento da peça)	Dud	20	R\$ 490,00	00 R\$	9.800,00	R\$ 524,30	R\$	10.486,00	R\$ 494,90	R\$	9.898,00	R\$ 50	503,07	R\$ 1	10.061,40
80		Dud	40	R\$ 180,00	00 R\$	7.200,00	R\$ 187,20	R\$	7.488,00	R\$ 193,00	R\$	7.720,00	R\$ 18	186,73	R\$	7.469,20
81	Troca do motor ventilador de freezer 400L. (com fornecimento da peça)	pun	30	R\$ 160,00	00 R\$	4.800,00	R\$ 163,20	R\$	4.896,00	R\$ 168,00	R\$	5.040,00	R\$ 16	163,73	R\$	4.911,90
82	Troca de compressor para Freezer 1/3 220 watts para freezer 300 L. (com fornecimento da peça)	Dund	30	R\$ 380,00	\$₹	11.400,00	R\$ 387,60	R\$	11.628,00	R\$ 378,00	R\$	11.340,00	R\$ 38	381,87	R\$ 1	11.456,10
83	Troca de bucha para porta de freezer de 400 a 550 L. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 80,00	00 R\$	2.400,00	R\$ 88,00	R\$	2.640,00	R\$ 85,00	R\$	2.550,00	R\$ 8	84,33	R\$	2.529,90
84	Troca de bucha para porta de geladeira 1 porta. (com fornecimento da peça)	pun	30	R\$ 70,00	00 R\$	2.100,00	R\$ 74,90	R\$	2.247,00	R\$ 69,00	R\$	2.070,00	R\$ 7	71,30	R\$	2.139,00
85	Troca de condensador para bebedouro de 1/5 a 1/3. (com fornecimento da peça)	DuQ	20	R\$ 180,00	00 R\$	3.600,00	R\$ 185,40	R\$	3.708,00	R\$ 196,00	R\$	3.920,00	R\$ 18	187,13	R\$	3.742,60
98	Troca de filtro com sílica para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 150,00	00 R\$	4.500,00	R\$ 154,50	R\$	4.635,00	R\$ 156,00	R\$	4.680,00	R\$ 15	153,50	R\$	4.605,00
87	Troca de filtro com sílica para geladeira de 280 L. (com fornecimento da peça)	Und	30	R\$ 130,00	00 R\$	3.900,00	R\$ 136,50	R\$	4.095,00	R\$ 130,00	R\$	3.900,00	R\$ 13	132,17	R\$	3.965,10
88	-	Und	20	R\$ 220,00	00 R\$	4.400,00	R\$ 233,20	R\$	4.664,00	R\$ '218,00	R\$	4.360,00	R\$ 22	223,73	R\$	4.474,60
88	Troca de filtro para bebedouro ET 300. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 250,00	00 R\$	5.000,00	R\$ 265,00	R\$	5.300,00	R\$ 265,00	R\$	5.300,00	R\$ 26	260,00	R\$	5.200,00
06	Troca de Hélice para ar condicionado de 9.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Dud	30	R\$ 240,00	00 R\$	7.200,00	R\$ 249,60	R\$	7.488,00	R\$ 249,50	R\$	7.485,00	R\$ 24	246,37	R\$	7.391,10
91	Troca de hélice para ar condicionado de 12.000 BTUS. (com fornecimento da peça)	Dud	30	R\$ 280,00	00 R\$	8.400,00	R\$ 296,80	R\$	8.904,00	R\$ 308,00	R\$	9.240,00	R\$ 29	294,93	R\$	8.847,90
92	Troca hélice para ar condicionado de 18.000BTUS. (com fornecimento da peça)	Ond	20	R\$ 290,00	00 R\$	5.800,00	R\$ 287,10	R\$	5.742,00	R\$ 299,00	R\$	5.980,00	R\$ 29	292,03	R\$	5.840,60
93	Troca de hélice para ar condicionado de 24.000BTUS. (com fornecimento da peça)	Und	20	R\$ 300,00	00 R\$	6.000,00	R\$ 327,00	R\$	6.540,00	R\$ 312,00	R\$	6.240,00	R\$ 31	313,00	R\$	6.260,00
94	Troca de refil ET 200 para bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 135,00	00 R\$	5.400,00	R\$ 147,15	R\$	5.886,00	R\$ 135,00	R\$	5.400,00	R\$ 13	139,05	R\$	5.562,00
92	Troca de refil ET 300 para bebedouro. (com fornecimento da peça)	Und	40	R\$ 160,00	00 R\$	6.400,00	R\$ 168,00	R\$	6.720,00	R\$ 171,00	R\$	6.840,00	R\$ 16	166,33	R\$	6.653,20
96	Troca de Termostato para bebedouro de 2 torneiras. (com fornecimento da peça)	, pun	40	R\$ 140,00	00 R\$	5.600,00	R\$ 145,60	R\$	5.824,00	R\$ 140,00	R\$	5.600,00	R\$ 14	141,87	R\$	5.674,80
6	Troca termostato para bebedouro de 3 torneiras. (com fornecimento da peça)	, bnU	40	R\$ 160,00	00 R\$	6.400,00	R\$ 169,60	R\$	6.784,00	R\$ 166,50	R\$	00,099.9	R\$ 16	165,37	R\$	6.614,80
86	Troca de termostato para freezer 550 L. (com fornecimento da peça)	Ond	40	R\$ 190,00	00 R\$	7.600,00	R\$ 195,70	R\$	7.828,00	R\$ 190,00	R\$	7.600,00	R\$ 19	191,90	R\$	7.676,00
66	Troca de termostato para freezer 400 L. (com fornecimento da peça)	Und	40 F	R\$ 170,00	00 R\$	6.800,00	R\$ 173,40	R\$	6.936,00	R\$ 187,00	R\$	7.480,00	R\$ 17	176,80	R\$	7.072,00
100	Troca de termostato para geladeira 280 L. (com fornecimento da peça)	, bnU	40 F	R\$ 130,00	00 R\$	5.200,00	R\$ 140,40	R\$	5.616,00	R\$ 138,00	R\$	5.520,00	R\$ 13	136,13	R\$	5.445,20
101		Und	60 F	R\$ 65,00	00 R\$	3.900,00	R\$ 70,20	R\$	4.212,00	R\$ 70,00	R\$	4.200,00	R\$ 6	68,40	R\$	4.104,00
102	Troca torneira para bebedouro de mesa. (com fornecimento da peça)	Und	40 F	R\$ 60,00	00 R\$	2.400,00	R\$ 61,80	R\$	2.472,00	R\$ 65,00	R\$	2.600,00	R\$ 6	62,27	R\$	2.490,80
103	Serviço de conserto em fogão industrial	Und	44	R\$ 150,00	00 R\$	00,009.9	R\$ 157,50	R\$	6.930,00	R\$ 159,00	R\$	00'966'9	R\$ 15	155,50	R\$	6.842,00
104	I roca de bicos de togao industrial. (com fornecimento da peça)	Dug	44	R\$ 110,00	00 R\$	4.840,00	R\$ 111,10	R\$	4.888,40	R\$ 119,00	R\$	5.236,00	R\$ 11	113,37	R\$	4.988,28

Processo: 040300 1 19031 74 FIs.. Rubrica: 0

de,2022
de,
fevereiro
de
17
3om Lugar,
ш

SA SILVA Setor de Compras JACKELINE DE SOU

10.036,50

RS

200,73

R\$

10.350,00

R\$

R\$ 207,00

10.025,51

RS

R\$ 200,51

9.733,50

R\$

R\$ 194,67

20

(com | Und

Serviço de troca da placa display da evaporadora de 12.000 BTUS. (com

evaporadora de 1 fornecimento da peça)

106

9.999,50

RS

199,99

10.325,00 R\$

RS

R\$ 206,50

10.123,00

RS

R\$ 202,46

9.550,00

RS

R\$ 191,00

20

Serviço de troca da placa display da evaporadora de 9.000 BTUS. (com

fornecimento da peça)

105

8.346,80

RS

208,67

R\$

8.800,00

RS

R\$ 220,00

8.120,00

RS

R\$ 203,00

8.120,00

R\$

R\$ 203,00

40

(com Und

Serviço de troca da placa display da evaporadora de 18.000 BTUS. (com

evaporadora de fornecimento da peça)

107

11.630,00

RS

290,75

R\$

11.520,00

RS

R\$ 288,00

11.743,07

R\$

R\$ 293,58

R\$ 11.626,80

290,67

RS

40

(com Und

Serviço de troca da placa display da evaporadora de 24.000 BTUS. (com

evaporadora de 2 fornecimento da peça)

108

9.950,10

RS

331,67

10.590,00 R\$

R\$

R\$ 353,00

9.630,00

R\$

R\$ 321,00

9.630,00

R\$

R\$ 321,00

30

(com | Und

Serviço de troca da placa display da evaporadora de 30.000 BTUS. (com fornecimento da peça)

1.386.542,18

R\$

1.412.110,00

R\$

1.404.119,97

RS

1.343.400,30

R\$

VALOR TOTAL: