

RANKING DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Bom Lugar
 Prefeitura Municipal de Bom Lugar
 Registro de Preços Eletrônico - 004/2022

0001 - Carga de gás em bebedouro de 4 torneiras R134 | Valor de Referência: 323,73

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 25,00	60	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 29,00	60	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 84,00	60			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 226,61	60	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0002 - Carga de gás em freezer 500L R134 | Valor de Referência: 326,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 30,00	60	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 34,00	60	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 84,00	60			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 228,67	60	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0003 - Carga de gás em geladeira R134 | Valor de Referência: 296,43

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 25,00	60	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 29,00	60	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 118,00	60			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 207,50	60	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0004 - Serviço de troca de Lanterna do fundo externo do freezer. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 295,83

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 99,00	40	PRÓPRIA	PRÓPRIA	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 100,00	40			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 207,08	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 270,00	40	N/C	N/C	ME	Sim

0005 - Limpeza de ar condicionado tipo Split capacidade 9.000 Btus | Valor de Referência: 300,63

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 30,00	150	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 94,00	150	PRÓPRIA	PRÓPRIA	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 88,00	150			EPP/SS	Sim
Jose de Ribamar Correa Junior	988.252.753-15	R\$ 210,00	150	N/C	N/C	CPF	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 210,44	150	N/C	N/C	EPP/SS	Sim



0006 - Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 12.000 Btus | Valor de Referência: 312,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 25,00	260	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 29,00	260	PROPRIA	PROPRIA	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 94,00	260			EPP/SS	Sim
Jose de Ribamar Correa Junior	988.252.753-15	R\$ 218,00	260	N/C	N/C	CPF	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 218,40	260	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0007 - Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 18.000 Btus | Valor de Referência: 354,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 35,00	150	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 39,00	150	PROPRIA	PROPRIA	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 137,00	150			EPP/SS	Sim
Jose de Ribamar Correa Junior	988.252.753-15	R\$ 247,00	150	N/C	N/C	CPF	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 248,15	150	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0008 - Limpeza em ar condicionado tipo Split capacidade 22.000 Btus | Valor de Referência: 400,13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 50,00	60	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 64,00	60	PROPRIA	PROPRIA	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 178,00	60			EPP/SS	Sim
Jose de Ribamar Correa Junior	988.252.753-15	R\$ 280,02	60	N/C	N/C	CPF	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 280,09	60	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0009 - Reposição de refil em bebedouro. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 182,73

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 30,00	60	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 34,00	60	AQUA FRESH	AQUA FRESH	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 63,00	60			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 128,00	60	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0010 - Serviço da reposição da hélice do condensador do ar condicionado tipo Split. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 255,17

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 95,00	60	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 99,00	60	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 129,00	60			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 179,00	60	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0011 - Serviço de concerto de ventilador de parede 60 cm com troca de bobina. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 168,73

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 95,00	60	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 99,00	60	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 129,00	60			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 179,00	60	N/C	N/C	EPP/SS	Sim



Processo: 0402001/2022
 Fls.: 1396
 Rubrica:

A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 60,00	100	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 64,00	100	PRÓPRIA	PRÓPRIA	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 74,00	100			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 118,00	100	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0012 - Serviço de conserto de ventilador de parede 60 cm com troca de capacitor. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 111,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 15,00	100	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 19,00	100			EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 34,00	100	PRÓPRIA	PRÓPRIA	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 78,05	100	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0013 - Serviço de lanternagem em bebedouro de 2, 3 e 4 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 265,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 55,00	20	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 59,00	20	PRÓPRIA	PRÓPRIA	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 98,00	20			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 185,00	20	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0014 - Serviço de lanternagem em geladeiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 291,47

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 60,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 64,00	30	PRÓPRIA	PRÓPRIA	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 88,00	30			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 204,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0015 - Serviço de pintura em freezer. | Valor de Referência: 368,83

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 60,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 64,00	30			ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 100,00	30			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 258,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0016 - Serviço de recuperação de rodapé de bebedouro (solda e pintura) | Valor de Referência: 377,57

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 55,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 59,00	30	PRÓPRIA	PRÓPRIA	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 90,00	30			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 264,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim



0017 - Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 9.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 188,40

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 60,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 64,00	40	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 89,00	40			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCÍOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 131,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0018 - Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 12.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 208,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 60,00	50	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 64,00	50			EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 74,00	50	DUGOLD	DUGOLD	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCÍOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 145,00	50	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0019 - Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 18.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 235,53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 60,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 64,00	30			EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 74,00	30	DUGOLD	DUGOLD	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCÍOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 164,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0020 - Troca de sensor de temperatura e degelo de ar condicionado tipo split 22.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 305,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 70,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 79,00	30			EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 118,00	30	DUGOLD	DUGOLD	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCÍOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 213,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0021 - Serviço de reposição da Placa de comando da evaporadora de 9.000 a 18.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 386,53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 115,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 115,00	40			EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 169,00	40	VIX	VIX	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCÍOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 270,57	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0022 - Serviço de reposição da placa eletrônica de 9.000 a 18.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 409,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
------------	----------	----------------	------------	--------	-------------------	------	-------------



A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 110,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 149,00	40			EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 229,00	40	VIX	VIX	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 286,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0023 - Serviço de reposição da turbina da evaporadora de 9.000 a 18.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 254,17

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 100,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 109,00	40			EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 159,00	40	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 177,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0024 - Serviço de reposição de capacitor para ar condicionado tipo Split de 9.000 a 12.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 222,73

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 55,00	70	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 59,00	70	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 62,00	70			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 222,73	70	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0025 - Serviço de reposição de capacitor para ar condicionado tipo Split de 18.000 a 24.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 252,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 55,00	70	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 59,00	70	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 62,00	70			EPP/SS	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 252,50	70	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0026 - Serviço de reposição de motor ventilador para Split de 9.000 a 12.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 430,27

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 175,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 179,00	40			EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 239,00	40	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 301,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0027 - Serviço de reposição de motor ventilador para Split de 18.000 a 24.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 480,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 195,00	20	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 200,00	20			EPP/SS	Sim



Processo: 0402001/2022
 Fis.: 1399
 Rubrica:

ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 224,00	20	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 336,00	20	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0028 - Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 577,83

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 378,00	50			EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 379,00	50	SANSUNG	SANSUNG	ME	Sim
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 380,00	50	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 404,00	50	N/C	N/C	EPP/SS	Sim

0029 - Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 714,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 500,00	50	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 500,03	50	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 598,00	50	SANSUNG	SANSUNG	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 714,33	50			EPP/SS	Sim

0030 - Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 18.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 813,60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 559,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 569,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 698,00	30	SANSUNG	SANSUNG	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 813,60	30			EPP/SS	Sim


0031 - Serviço de reposição do compressor de ar condicionado tipo Split 24.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 906,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 630,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 634,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 790,00	30	SANSUNG	SANSUNG	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 906,67	30			EPP/SS	Sim

0032 - Serviço de reposição do condensador de ar Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 562,83

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 380,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 393,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 490,00	40	ELBRUS	ELBRUS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 562,83	40			EPP/SS	Sim



PROCESSO: 0402001/2022
 Fls.: 1400
 Rubrica: 

0033 - Serviço de reposição do condensador de ar Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 599,90

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 400,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 419,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 457,00	40	ELBRUS	ELBRUS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 599,90	40			EPP/SS	Sim

0034 - Serviço de reposição do condensador de ar Split 18.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 672,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 459,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 470,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 587,00	30	ELBRUS	ELBRUS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 672,00	30			EPP/SS	Sim

0035 - Serviço de reposição do condensador de ar Split 24.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 707,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 489,00	25	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 494,00	25	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 619,00	25	ELBRUS	ELBRUS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 707,00	25			EPP/SS	Sim

0036 - Serviço de reposição do protetor térmico 9.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 223,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 150,00	60	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 156,00	60	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 222,85	60	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 223,00	60			EPP/SS	Sim

0037 - Serviço de reposição do protetor térmico 12.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 241,13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 100,00	60	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 119,00	60	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 240,98	60	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 241,13	60			EPP/SS	Sim

0038 - Serviço de reposição do protetor térmico 18.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 261,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 129,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 149,00	40	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 183,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim



CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO 24.109.950/0001-17 R\$ 261,67 40
 E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
 EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)

EPP/SS Sim

0039 - Serviço de reposição do protetor térmico 24.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 309,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 139,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 149,00	40	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCÍOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 216,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 309,33	40			EPP/SS	Sim

0040 - Serviço de reposição do reler motor de 1/5 de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 154,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 70,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 74,00	40	VIX	VIX	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCÍOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 108,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 154,50	40			EPP/SS	Sim

0041 - Serviço de reposição do sensor da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 9.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 283,53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 150,00	50	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCÍOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 198,00	50	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 253,00	50	VIX	VIX	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 283,53	50			EPP/SS	Sim

0042 - Serviço de reposição do sensor da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 12.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 284,93

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 150,00	50	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCÍOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 199,00	50	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 253,00	50	DUGOLD	DUGOLD	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 284,93	50			EPP/SS	Sim

0043 - Serviço de reposição do sensor de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 308,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 199,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCÍOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 215,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 271,00	30	DUGOLD	DUGOLD	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 308,00	30			EPP/SS	Sim

0044 - Serviço de reposição do sensor de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 312,00



Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 150,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 199,00	30	DUGOLD	DUGOLD	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 218,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 312,00	30			EPP/SS	Sim

0045 - Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 383,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 180,00	50	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 199,00	50	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 268,00	50	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 383,80	50			EPP/SS	Sim

0046 - Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 421,23

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 185,00	40	CBV	CONSUL	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 199,00	40	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 294,00	40	eos	eos	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 421,23	40	Diversos	Diversos	EPP/SS	Sim

0047 - Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 462,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 200,00	30	CBV	CONSUL	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 224,00	30	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 323,00	30	eos	eos	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 462,00	30	Diversos	Diversos	EPP/SS	Sim

0048 - Serviço de reposição do motor do ventilador do condensador de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 508,20

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 220,00	30	CBV 24	CONSUL	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 244,00	30	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 355,00	30	eos	eos	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 508,20	30	Diversos	Diversos	EPP/SS	Sim

0049 - Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split 9.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 439,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 140,00	50	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 149,00	50	EOS	EOS	ME	Sim



SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 307,00	50	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 439,80	50	Diversos	Diversos	EPP/SS	Sim

0050 - Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split 12.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 463,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 160,00	50	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 184,00	50	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 324,00	50	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 463,50	50			EPP/SS	Sim

0051 - Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 496,63

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 175,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 199,00	30	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 347,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 496,63	30			EPP/SS	Sim

0052 - Serviço de reposição do motor do ventilador do evaporador de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 513,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 235,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 274,00	30	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 359,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 513,33	30			EPP/SS	Sim

0053 - Serviço de tubulação em freezer H 300. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 502,40

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 299,00	30	PROPRIA	PROPRIA	ME	Sim
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 300,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 351,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 502,40	30			EPP/SS	Sim

0054 - Serviço de tubulação em freezer H 400 e H 500. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 553,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 299,00	30	PROPRIA	PROPRIA	ME	Sim
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 300,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 387,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 553,67	30			EPP/SS	Sim



0055 - Serviço em solda em bebedouro 3 torneiras | Valor de Referência: 83,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 35,00	80	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 44,00	80	PROPRIA	PROPRIA	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 58,00	80	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 83,00	80			EPP/SS	Sim

0056 - Troca da resistência de freezer. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 197,07

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 74,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 84,00	40	METALFRIO	METALFRIO	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 137,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 197,07	40			EPP/SS	Sim

0057 - Troca de boia para bebedouro. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 51,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 35,00	60	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 36,00	60	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 51,52	60	TIGRE	TIGRE	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 51,67	60			EPP/SS	Sim

0058 - Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 9.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 126,13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 64,00	80	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 74,00	80	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 88,00	80	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 126,13	80			EPP/SS	Sim

0059 - Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 12.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 148,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 75,00	80	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 84,00	80	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 103,00	80	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 148,00	80			EPP/SS	Sim

0060 - Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 18.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 167,93

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 74,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 97,00	40	EOS	EOS	ME	Sim



SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 117,00	40	N/C	N/C		
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 167,93	40			EPP/SS	Sim

0061 - Troca de capacitor de ventilador da evaporadora de ar condicionado tipo Split de 24.000 btus. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 200,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 75,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 97,00	30	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 140,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 200,67	30			EPP/SS	Sim

0062 - Troca de condensador de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 155,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 75,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 84,00	40	VIX	VIX	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 108,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 155,50	40			EPP/SS	Sim

0063 - Troca de cuba do bebedouro 4 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 289,60

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 201,00	40	PRÓPRIA	PRÓPRIA	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 202,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 250,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 289,60	40			EPP/SS	Sim

0064 - Troca de mangueira de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 61,87

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 25,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 34,00	40	PRÓPRIA	PRÓPRIA	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 43,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 61,87	40			EPP/SS	Sim

0065 - Troca de micro motor do ventilador do bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 155,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 75,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 84,00	30	VIX	VIX	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 108,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 155,00	30			EPP/SS	Sim

0066 - Troca de motor 1/4 220 volts de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 607,87

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 400,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 425,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 498,00	30	EMBRACO	EMBRACO	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 607,87	30			EPP/SS	Sim

0067 - Troca de Capacitor para freezer 550 L. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 166,47

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 74,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 97,00	30	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 116,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 166,47	30			EPP/SS	Sim

0068 - Troca de motor 1/5 220 volts de freezer 550 L. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 702,70

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 489,00	20	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 491,00	20	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 702,55	20	EMBRACO	EMBRACO	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 702,70	20			EPP/SS	Sim

0069 - Troca de Capilar para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 202,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 74,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 94,00	30	DUGOLD	DUGOLD	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 141,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 202,67	30			EPP/SS	Sim

0070 - Troca de protetor térmico de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 144,93

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 64,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 74,00	30	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 101,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 144,93	30			EPP/SS	Sim

0071 - Troca de capilar para geladeira de 1 porta. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 161,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 55,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 64,00	30	VIX	VIX	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 113,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim



CONCRETIZAR REFRIGERACAO 24.109.950/0001-17 R\$ 161,80 30 EPP/SS Sim
 E MANUTENCAO ELETRICA
 EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)

0072 - Troca de chicote para geladeira de 1 porta. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 83,27

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 34,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 44,00	30	PROPRIA	PROPRIA	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERACAO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 58,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 83,27	30			EPP/SS	Sim

0073 - Troca de compressor Ar condicionado 3hp 220 volts. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 785,53

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 599,00	20	SANSUNG	SANSUNG	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERACAO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 600,00	20	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 650,00	20	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 785,53	20			EPP/SS	Sim

0074 - Troca de reier de freezer 550 L. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 183,27

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 74,00	60	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 94,00	60	VIX	VIX	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERACAO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 128,00	60	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 183,27	60			EPP/SS	Sim

0075 - Troca de Motor 1/2 hp 220 volts para freezer. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 408,17

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 394,00	20	EMBRACO	EMBRACO	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERACAO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 395,00	20	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 400,00	20	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 408,17	20			EPP/SS	Sim

0076 - Troca de reservatório de água de bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 261,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 249,00	30	PROPRIA	PROPRIA	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERACAO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 250,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 255,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 261,67	30			EPP/SS	Sim

0077 - Troca de motor 1/4 220 volts para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 563,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 350,00	30	N/C	N/C	ME	Sim



Handwritten signatures and initials

SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 394,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 559,00	30	EMBRACO	EMBRACO	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 563,67	30			EPP/SS	Sim

0078 - Troca de motor 1/5 220 volts para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 563,40

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 350,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 394,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 559,00	30	EMBRACO	EMBRACO	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 563,40	30			EPP/SS	Sim

0079 - Troca de motor 1/6 220 volts para bebedouro 2 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 503,07

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 399,00	20	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 449,00	20	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 499,00	20	EMBRACO	EMBRACO	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 503,07	20			EPP/SS	Sim

0080 - Troca do condensador de freezer 550 L. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 186,73

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 85,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 94,00	40	VIX	VIX	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 130,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 186,73	40			EPP/SS	Sim

0081 - Troca do motor ventilador de freezer 400L. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 163,73

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 90,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 99,00	30	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 114,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 163,73	30			EPP/SS	Sim

0082 - Troca de compressor para Freezer 1/3 220 watts para freezer 300 L. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 381,87

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 250,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 267,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 374,00	30	EMBRACO	EMBRACO	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 381,87	30			EPP/SS	Sim



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

0083 - Troca de bucha para porta de freezer de 400 a 550 L. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 84,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 35,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 49,00	30	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 59,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 84,33	30			EPP/SS	Sim

0084 - Troca de bucha para porta de geladeira 1 porta. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 71,30

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 35,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 47,00	30	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 49,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 71,30	30			EPP/SS	Sim

0085 - Troca de condensador para bebedouro de 1/5 a 1/3. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 187,13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 75,00	20	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 84,00	20	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 130,00	20	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 187,13	20			EPP/SS	Sim

0086 - Troca de filtro com sílica para bebedouro 3 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 153,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 54,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 74,00	30	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 107,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 153,50	30			EPP/SS	Sim

0087 - Troca de filtro com sílica para geladeira de 280 L. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 132,17

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 54,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 64,00	30	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 92,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 132,17	30			EPP/SS	Sim

0088 - Troca de filtro para bebedouro ET 200. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 223,73

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 75,00	20	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 149,00	20	CANOVAS	CANOVAS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 156,00	20	N/C	N/C	EPP/SS	Sim



Handwritten signatures and initials

CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado) 24.109.950/0001-17 R\$ 223,73 20 EPP/SS Sim

0089 - Troca de filtro para bebedouro ET 300. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 260,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 150,00	20	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 182,00	20	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 239,00	20	CANOVAS	CANOVAS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 260,00	20			EPP/SS	Sim

0090 - Troca de Hélice para ar condicionado de 9.000 BTUS. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 246,37

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 129,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 134,00	30	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 172,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 246,37	30			EPP/SS	Sim

0091 - Troca de hélice para ar condicionado de 12.000 BTUS. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 294,93

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 149,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 199,00	30	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 206,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 294,93	30			EPP/SS	Sim

0092 - Troca hélice para ar condicionado de 18.000BTUS. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 292,03

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 179,00	20	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 204,00	20	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 219,00	20	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 292,03	20			EPP/SS	Sim

0093 - Troca de hélice para ar condicionado de 24.000BTUS. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 313,00

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 174,00	20	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 179,00	20	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 219,00	20	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 313,00	20			EPP/SS	Sim

0094 - Troca de refil ET 200 para bebedouro. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 139,05

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 55,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 74,00	40	AGUA FRESH	AGUA FRESH	ME	Sim



SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-38	R\$ 97,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 139,05	40			EPP/SS	Sim

0095 - Troca de refil ET 300 para bebedouro. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 166,33

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 75,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 116,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 149,00	40	AGUA FRESH	AGUA FRESH	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 166,33	40			EPP/SS	Sim

0096 - Troca de Termostato para bebedouro de 2 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 141,87

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 75,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 99,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 141,72	40	VIX	VIX	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 141,87	40			EPP/SS	Sim

0097 - Troca termostato para bebedouro de 3 torneiras. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 165,37

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 75,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 115,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 138,00	40	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 165,37	40			EPP/SS	Sim

0098 - Troca de termostato para freezer 550 L. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 191,90

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 75,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 134,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 148,00	40	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 191,90	40			EPP/SS	Sim

0099 - Troca de termostato para freezer 400 L. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 176,80

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 75,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 119,00	40	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 123,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 176,80	40			EPP/SS	Sim

0100 - Troca de termostato para geladeira 280 L. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 136,13

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 75,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 119,00	40	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 123,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERACAO E MANUTENCAO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 176,80	40			EPP/SS	Sim



16

A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 55,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 64,00	40	EOS	EOS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 95,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 136,13	40			EPP/SS	Sim

0101 - Troca de torneira jato e de copo para bebedouros. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 68,40

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 35,00	60	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 48,00	60	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 49,00	60	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 68,40	60			EPP/SS	Sim

0102 - Troca torneira para bebedouro de mesa. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 62,27

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 25,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 29,00	40	ESMALTEC	ESMALTEC	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 43,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 62,27	40			EPP/SS	Sim

0103 - Serviço de conserto em fogão industrial | Valor de Referência: 155,50

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 144,00	44	PROPRIA	PROPRIA	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 145,00	44	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 150,00	44	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 155,50	44			EPP/SS	Sim

0104 - Troca de bicos de fogão industrial. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 113,37

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 105,00	44	PROPRIA	PROPRIA	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 106,00	44	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 110,00	44	N/C	N/C	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 113,37	44			EPP/SS	Sim

0105 - Serviço de troca da placa display da evaporadora de 9.000 BTUS. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 199,99

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitario	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 134,00	50	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 139,00	50	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 177,00	50	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 199,99	50			EPP/SS	Sim



0106 - Serviço de troca da placa display da evaporadora de 12.000 BTUS. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 200,73

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 134,00	50	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 140,00	50	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 177,00	50	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 200,73	50			EPP/SS	Sim

0107 - Serviço de troca da placa display da evaporadora de 18.000 BTUS. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 208,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 134,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 146,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 197,00	40	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 208,67	40			EPP/SS	Sim

0108 - Serviço de troca da placa display da evaporadora de 24.000 BTUS. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 290,75

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 174,00	40	N/C	N/C	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 203,00	40	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 277,00	40	EOS	EOS	ME	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 290,75	40			EPP/SS	Sim

0109 - Serviço de troca da placa display da evaporadora de 30.000 BTUS. (com fornecimento da peça) | Valor de Referência: 331,67

Fornecedor	CNPJ/CPF	Valor Unitário	Quantidade	Modelo	Marca/ Fabricante	Tipo	LC 123/2006
A C ALVES DA SILVA - ME (Desc/Inab/Rejeitado)	13.724.909/0001-34	R\$ 189,00	30	N/C	N/C	ME	Sim
ROBERT ROCHA DE CARVALHO	08.156.539/0001-46	R\$ 194,00	30	EOS	ECS	ME	Sim
SPLITSERVICE REFRIGERAÇÃO COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA (Desc/Inab/Rejeitado)	11.048.879/0001-68	R\$ 232,00	30	N/C	N/C	EPP/SS	Sim
CONCRETIZAR REFRIGERAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI (Desc/Inab/Rejeitado)	24.109.950/0001-17	R\$ 331,67	30			EPP/SS	Sim



Processo: 0402001/2022
 Fls.: 1414
 Rubrica:

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Bom Lugar
 Prefeitura Municipal de Bom Lugar
 Registro de Preços Eletrônico - 004/2022

ROBERT ROCHA DE CARVALHO | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 08.156.539/0001-46 -
 Endereço: Rua Leopoldina Froes - CEP: 65061160 - UF: MA - Município: - Telefone: (99) 99986-1570

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	CARGA DE GÁS EM BEBEDOURO DE 4 TORNEIRAS R134	EOS	EOS	60 UN	R\$ 29,00	1.740,00
0002	CARGA DE GÁS EM FREEZER 500L R134	EOS	EOS	60 UN	R\$ 34,00	2.040,00
0003	CARGA DE GÁS EM GELADEIRA R134	EOS	EOS	60 UN	R\$ 29,00	1.740,00
0004	SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAGEM DO FUNDO EXTERNO DO FREEZER. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	PROPRIA	PROPRIA	40 UN	R\$ 99,00	3.960,00
0005	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 9.000 BTUS	PROPRIA	PROPRIA	150 UN	R\$ 34,00	5.100,00
0006	LIMPEZA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 12.000 BTUS	PROPRIA	PROPRIA	260 UN	R\$ 29,00	7.540,00
0007	LIMPEZA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 18.000 BTUS	PROPRIA	PROPRIA	150 UN	R\$ 39,00	5.850,00
0008	LIMPEZA EM AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAPACIDADE 22.000 BTUS	PROPRIA	PROPRIA	60 UN	R\$ 64,00	3.840,00
0009	REPOSIÇÃO DE REFIL EM BEBEDOURO. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	AQUA FRESH	AQUA FRESH	60 UN	R\$ 34,00	2.040,00
0010	SERVIÇO DA REPOSIÇÃO DA HÉLICE DO CONDENSADOR DO AR CONDICIONADO TIPO SPLIT. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	N/C	N/C	60 UN	R\$ 99,00	5.940,00
0011	SERVIÇO DE CONCERTO DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM TROCA DE BOBINA. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	PROPRIA	PROPRIA	100 UN	R\$ 64,00	6.400,00
0012	SERVIÇO DE CONCERTO DE VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM TROCA DE CAPACITOR. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	PROPRIA	PROPRIA	100 UN	R\$ 34,00	3.400,00
0013	SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM BEBEDOURO DE 2, 3 E 4 TORNEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	PROPRIA	PROPRIA	20 UN	R\$ 59,00	1.180,00
0014	SERVIÇO DE LANTERNAGEM EM GELADEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	PROPRIA	PROPRIA	30 UN	R\$ 64,00	1.920,00
0015	SERVIÇO DE PINTURA EM FREEZER.			30 UN	R\$ 64,00	1.920,00
0016	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE RODAPÉ DE BEBEDOURO (SOLDA E PINTURA)	PROPRIA	PROPRIA	30 UN	R\$ 59,00	1.770,00
0017	TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA E DEGELO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	40 UN	R\$ 64,00	2.560,00
0018	TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA E DEGELO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	DUGOLD	DUGOLD	50 UN	R\$ 74,00	3.700,00
0019	TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA E DEGELO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	DUGOLD	DUGOLD	30 UN	R\$ 74,00	2.220,00
0020	TROCA DE SENSOR DE TEMPERATURA E DEGELO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 22.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	DUGOLD	DUGOLD	30 UN	R\$ 118,00	3.540,00
0021	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DA PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA DE 9.000 A 18.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	VIX	VIX	40 UN	R\$ 169,00	6.760,00
0022	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DA PLACA ELETRÔNICA DE 9.000 A 18.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	VIX	VIX	40 UN	R\$ 229,00	9.160,00
0023	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DA TURBINA DA EVAPORADORA DE 9.000 A 18.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	40 UN	R\$ 159,00	6.360,00
0024	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	70 UN	R\$ 59,00	4.130,00
0025	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE CAPACITOR PARA AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	70 UN	R\$ 59,00	4.130,00



Processo: 0402001/2022
 Fls.: 1415
 Rubrica:

0026	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	40 UN	R\$ 239,00	9.560,00
0027	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA SPLIT DE 18.000 A 24.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	20 UN	R\$ 224,00	4.480,00
0028	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	SANSUNG	SANSUNG	50 UN	R\$ 379,00	18.950,00
0029	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	SANSUNG	SANSUNG	50 UN	R\$ 598,00	29.900,00
0030	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	SANSUNG	SANSUNG	30 UN	R\$ 698,00	20.940,00
0031	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	SANSUNG	SANSUNG	30 UN	R\$ 790,00	23.700,00
0032	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR DE AR SPLIT 9.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	ELBRUS	ELBRUS	40 UN	R\$ 490,00	19.600,00
0033	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	ELBRUS	ELBRUS	40 UN	R\$ 497,00	19.880,00
0034	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR DE AR SPLIT 18.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	ELBRUS	ELBRUS	30 UN	R\$ 587,00	17.610,00
0035	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO CONDENSADOR DE AR SPLIT 24.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	ELBRUS	ELBRUS	25 UN	R\$ 619,00	15.475,00
0036	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO PROTETOR TÉRMICO 9.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	60 UN	R\$ 222,85	13.371,00
0037	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO PROTETOR TÉRMICO 12.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	60 UN	R\$ 240,98	14.458,80
0038	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO PROTETOR TÉRMICO 18.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	40 UN	R\$ 149,00	5.960,00
0039	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO PROTETOR TÉRMICO 24.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	40 UN	R\$ 149,00	5.960,00
0040	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO RELER MOTOR DE 1/5 DE BEBEDOURO 3 TORNEIRAS (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	VIX	VIX	40 UN	R\$ 74,00	2.960,00
0041	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO SENSOR DA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	VIX	VIX	50 UN	R\$ 253,00	12.650,00
0042	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO SENSOR DA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	DUGOLD	DUGOLD	50 UN	R\$ 253,00	12.650,00
0043	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO SENSOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	DUGOLD	DUGOLD	30 UN	R\$ 271,00	8.130,00
0044	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO SENSOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	DUGOLD	DUGOLD	30 UN	R\$ 199,00	5.970,00
0045	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	50 UN	R\$ 199,00	9.950,00
0046	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	40 UN	R\$ 199,00	7.960,00
0047	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN	R\$ 224,00	6.720,00
0048	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DO CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN	R\$ 244,00	7.320,00
0049	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DO EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	50 UN	R\$ 149,00	7.450,00
0050	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DO EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	50 UN	R\$ 184,00	9.200,00



PROCESSO: 0402001/2022
 Fls. 1916
 R\$ 199,00 5.970,00

0051	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DO EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN		
0052	SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO MOTOR DO VENTILADOR DO EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN	R\$ 274,00	8.220,00
0053	SERVIÇO DE TUBULAÇÃO EM FREEZER H 300. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	PROPRIA	PROPRIA	30 UN	R\$ 299,00	8.970,00
0054	SERVIÇO DE TUBULAÇÃO EM FREEZER H 400 E H 500. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	PROPRIA	PROPRIA	30 UN	R\$ 299,00	8.970,00
0055	SERVIÇO EM SOLDA EM BEBEDOURO 3 TORNEIRAS	PROPRIA	PROPRIA	80 UN	R\$ 44,00	3.520,00
0056	TROCA DA RESISTÊNCIA DE FREEZER. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	METALFRIO	METALFRIO	40 UN	R\$ 84,00	3.360,00
0057	TROCA DE BOIA PARA BEBEDOURO. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	TIGRE	TIGRE	60 UN	R\$ 51,52	3.091,20
0058	TROCA DE CAPACITOR DE VENTILADOR DA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 9.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	80 UN	R\$ 74,00	5.920,00
0059	TROCA DE CAPACITOR DE VENTILADOR DA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	80 UN	R\$ 84,00	6.720,00
0060	TROCA DE CAPACITOR DE VENTILADOR DA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	40 UN	R\$ 97,00	3.880,00
0061	TROCA DE CAPACITOR DE VENTILADOR DA EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 24.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN	R\$ 97,00	2.910,00
0062	TROCA DE CONDENSADOR DE BEBEDOURO 3 TORNEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	VIX	VIX	40 UN	R\$ 84,00	3.360,00
0063	TROCA DE CUBA DO BEBEDOURO 4 TORNEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	PROPRIA	PROPRIA	40 UN	R\$ 201,00	8.040,00
0064	TROCA DE MANGUEIRA DE BEBEDOURO 3 TORNEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	PROPRIA	PROPRIA	40 UN	R\$ 34,00	1.360,00
0065	TROCA DE MICRO MOTOR DO VENTILADOR DO BEBEDOURO 3 TORNEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	VIX	VIX	30 UN	R\$ 84,00	2.520,00
0066	TROCA DE MOTOR 1/4 220 VOLTS DE BEBEDOURO 3 TORNEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EMBRACO	EMBRACO	30 UN	R\$ 498,00	14.940,00
0067	TROCA DE CAPACITOR PARA FREEZER 550 L. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN	R\$ 97,00	2.910,00
0068	TROCA DE MOTOR 1/5 220 VOLTS DE FREEZER 550 L. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EMBRACO	EMBRACO	20 UN	R\$ 702,55	14.051,00
0069	TROCA DE CAPILAR PARA BEBEDOURO 3 TORNEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	DUGOLD	DUGOLD	30 UN	R\$ 94,00	2.820,00
0070	TROCA DE PROTETOR TÉRMICO DE BEBEDOURO 3 TORNEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN	R\$ 74,00	2.220,00
0071	TROCA DE CAPILAR PARA GELADEIRA DE 1 PORTA. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	VIX	VIX	30 UN	R\$ 64,00	1.920,00
0072	TROCA DE CHICOTE PARA GELADEIRA DE 1 PORTA. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	PROPRIA	PROPRIA	30 UN	R\$ 44,00	1.320,00
0073	TROCA DE COMPRESSOR AR CONDICIONADO 3HP 220 VOLTS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	SANSUNG	SANSUNG	20 UN	R\$ 599,00	11.980,00
0074	TROCA DE RELER DE FREEZER 550 L. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	VIX	VIX	60 UN	R\$ 94,00	5.640,00
0075	TROCA DE MOTOR 1/2 HP 220 VOLTS PARA FREEZER. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EMBRACO	EMBRACO	20 UN	R\$ 394,00	7.880,00
0076	TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE BEBEDOURO 3 TORNEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	PROPRIA	PROPRIA	30 UN	R\$ 249,00	7.470,00
0077	TROCA DE MOTOR 1/4 220 VOLTS PARA BEBEDOURO 3 TORNEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EMBRACO	EMBRACO	30 UN	R\$ 559,00	16.770,00
0078	TROCA DE MOTOR 1/5 220 VOLTS PARA BEBEDOURO 3 TORNEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EMBRACO	EMBRACO	30 UN	R\$ 559,00	16.770,00
0079	TROCA DE MOTOR 1/6 220 VOLTS PARA BEBEDOURO 2 TORNEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EMBRACO	EMBRACO	20 UN	R\$ 499,00	9.980,00




Processo: 0402001/2022
 Fls. 14/7
 Rubrica: R\$ 94,00 3.760,00

0080	TROCA DO CONDENSADOR DE FREEZER 550 L. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	VIX	VIX	40 UN		
0081	TROCA DO MOTOR VENTILADOR DE FREEZER 400L. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN	R\$ 99,00	2.970,00
0082	TROCA DE COMPRESSOR PARA FREEZER 1/3 220 WATTS PARA FREEZER 300 L. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EMBRACO	EMBRACO	30 UN	R\$ 374,00	11.220,00
0083	TROCA DE BUCHA PARA PORTA DE FREEZER DE 400 A 550 L. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN	R\$ 49,00	1.470,00
0084	TROCA DE BUCHA PARA PORTA DE GELADEIRA 1 PORTA. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN	R\$ 47,00	1.410,00
0085	TROCA DE CONDENSADOR PARA BEBEDOURO DE 1/5 A 1/3. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	20 UN	R\$ 84,00	1.680,00
0086	TROCA DE FILTRO COM SILICA PARA BEBEDOURO 3 TORNEIRAS (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN	R\$ 74,00	2.220,00
0087	TROCA DE FILTRO COM SILICA PARA GELADEIRA DE 280 L. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN	R\$ 64,00	1.920,00
0088	TROCA DE FILTRO PARA BEBEDOURO ET 200. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	CANOVAS	CANOVAS	20 UN	R\$ 149,00	2.980,00
0089	TROCA DE FILTRO PARA BEBEDOURO ET 300. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	CANOVAS	CANOVAS	20 UN	R\$ 239,00	4.780,00
0090	TROCA DE HÉLICE PARA AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN	R\$ 134,00	4.020,00
0091	TROCA DE HÉLICE PARA AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN	R\$ 199,00	5.970,00
0092	TROCA HÉLICE PARA AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	20 UN	R\$ 219,00	4.380,00
0093	TROCA DE HÉLICE PARA AR CONDICIONADO DE 24.000BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	20 UN	R\$ 179,00	3.580,00
0094	TROCA DE REFIL ET 200 PARA BEBEDOURO. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	AGUA FRESH	AGUA FRESH	40 UN	R\$ 74,00	2.960,00
0095	TROCA DE REFIL ET 300 PARA BEBEDOURO. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	AGUA FRESH	AGUA FRESH	40 UN	R\$ 149,00	5.960,00
0096	TROCA DE TERMOSTATO PARA BEBEDOURO DE 2 TORNEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	VIX	VIX	40 UN	R\$ 141,72	5.668,80
0097	TROCA TERMOSTATO PARA BEBEDOURO DE 3 TORNEIRAS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	40 UN	R\$ 138,00	5.520,00
0098	TROCA DE TERMOSTATO PARA FREEZER 550 L. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	40 UN	R\$ 148,00	5.920,00
0099	TROCA DE TERMOSTATO PARA FREEZER 400 L. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	40 UN	R\$ 119,00	4.760,00
0100	TROCA DE TERMOSTATO PARA GELADEIRA 280 L. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	40 UN	R\$ 64,00	2.560,00
0101	TROCA DE TORNEIRA JATO E DE COPO PARA BEBEDOUROS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	60 UN	R\$ 49,00	2.940,00
0102	TROCA TORNEIRA PARA BEBEDOURO DE MESA. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	ESMALTEC	ESMALTEC	40 UN	R\$ 29,00	1.160,00
0103	SERVIÇO DE CONserto EM FOGÃO INDUSTRIAL	PROPRIA	PROPRIA	44 UN	R\$ 144,00	6.336,00
0104	TROCA DE BICOS DE FOGÃO INDUSTRIAL. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	PROPRIA	PROPRIA	44 UN	R\$ 105,00	4.620,00
0105	SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DISPLAY DA EVAPORADORA DE 9.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	50 UN	R\$ 177,00	8.850,00
0106	SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DISPLAY DA EVAPORADORA DE 12.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	50 UN	R\$ 177,00	8.850,00
0107	SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DISPLAY DA EVAPORADORA DE 18.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	40 UN	R\$ 197,00	7.880,00
0108	SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DISPLAY DA EVAPORADORA DE 24.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	40 UN	R\$ 277,00	11.080,00
0109	SERVIÇO DE TROCA DA PLACA DISPLAY DA EVAPORADORA DE 30.000 BTUS. (COM FORNECIMENTO DA PEÇA)	EOS	EOS	30 UN	R\$ 194,00	5.820,00

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 746.471,80



AC

Processo: 0402001/2022
Fls.: 1418
Rubrica: 

Valor Total: R\$ 746.471,80







